

 Inspeções Vale do Aço	Líquido Penetrante (Dye Penetrant) Relatório Individual de Ensaio em Peça (Part Inspection Individual Report)			Nº Relatório (Report nº) 2346/25		
				AR/OF.Nº Pedido/Ordem.Nº 4600022226	FL/SHEET 01/02	
Equipamento (Equipment) RET009 DISPOSITIVO TROCA CILINDROS 1°IMR CAP 1TON	Nome da Peça (Part Name) OLHAIS		Qtd (Qty) 4	Obra/OS Nº (Smop/OS Nº) 105021807		
Cliente (Customer) ITIL/INOX	Código-Desenho Nº (Code- Drawing nº) -			Rev /Review N/A	Superfície(Surface) ESCOVADA	
Procedimento/Norma (Procedure Standard) PR-LP-01	Rev 0	Norma (Standard) ASME - V	Critério De Aceitação (Acceptance Standard) ASME Sec. VIII DIV. 1 APENDICE.8	Temperatura (Temperature) AMBIENTE		
Produto De Limpeza (Cleaning Product) THINNER	Penetrante (Penetrant) VP 30 METAL CHECK: FAB: 06/2024 - VAL 06/2026		Removedor (Remover) ÁGUA	Revelador (Developer) FAB 09/2024 – VAL 09/2026 LT-24-0497		
Descontinuidades mm (Discontinuities) mm					Croqui/Foto	
Nº	Tipo (Type)	Localiza ção (Locatio n)	Dimens ão (Dimens ão)	Laud o (Res ult)		
LEGENDA (LEGEND)					INSPECTOR (INSPECTOR)	
T – Trinca (crack) P – Porosidade (Porosity) S – Segregação (Segregation) D – Dobra Do Forjamento (LAP) IE – Inclusão De Escória (DSI) MO – Mordedura (Biting)			DL – Dupla Laminação (Double lamination) A – Aprovado (Aproved) R – Rejeitado (Rejected) NA – Não Aplicável (Not Applicable) NEC – Necessário Exame Complementar (Necessary Complementary Test)		 ELIEZER DUARTE FERREIRA INSPECTOR DE EVS VT 2. 015.22 - LP - PT 208 R8 Laudo F inal (Final Report) (A) APROVADO Data (Date) 24.09.25	
Observações: (Observations) FOI REALIZADO INSPEÇÃO DE LÍQUIDO PENETRANTE NA SOLDA DO RET009 DISPOSITIVO TROCA CILINDROS 1°IMR CAP 1TON LOCAL LB1, ESTANDO APROVADO CONFORME NORMA E FOTOS EM ANEXOS.						
SUPERVISOR			CLIENTE (CUSTOMER)			
DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)		DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)		
24.09.25	 ROBSON LUCIANO DE PAULO					

 INSPVALE Inspeções Vale do Aço	Líquido Penetrante (Dye Penetrant) Relatório Individual de Ensaio em Peça (Part Inspection Individual Report)		Nº Relatório (Report nº) 2346/25	
			AR/OF.Nº Pedido/Ordem.Nº 4600022226	FL/SHEET 02/02

ANEXOS



INSPETOR (INSPECTOR)		SUPERVISOR (FLOOWALKER)		CLIENTE (CUSTOMER)	
DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)	DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)	DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)
24.09.25	 ELIEZER DUARTE FERREIRA INSPETOR DE EVS - LP - PT 208 R8	24.09.25	 ROBSON LUCIANO DE PAULO		