


 Inspeções Vale do Aço	Líquido Penetrante (Dye Penetrant) Relatório Individual de Ensaio em Peça (Part Inspection Individual Report)			Nº Relatório (Report nº) 2399/25	
				AR/OF.Nº Pedido/Ordem.Nº 4600022226	FL/SHEET 01/02
Equipamento (Equipment) RET215 CAÇAMBA DE LIMALHA Nº13 10TON	Nome da Peça (Part Name) MUNHÕES		Qtd (Qty) 04	Obra/OS Nº (Smop/OS Nº) 105021807	
Cliente (Customer) ITIL/INOX	Código-Desenho Nº (Code- Drawing nº) -			Rev /Review N/A	Superfície(Surface) ESCOVADA
Procedimento/Norma (Procedure Standard) PR-LP-01	Rev 0	Norma (Standard) ASME - V	Critério De Aceitação (Acceptance Standard) ASME Sec. VIII DIV. 1 APENDIÇE.8	Temperatura (Temperature) AMBIENTE	
Produto De Limpeza (Cleanning Product) THINNER	Penetrante (Penetrant) VP 30 METAL CHECK: FAB: 06/2024 - VAL 06/2026		Removedor (Remover) ÁGUA	Revelador (Developer) FAB 09/2024 – VAL 09/2026 LT-24-0497	
Descontinuidades mm (Discontinuities) mm			Croqui/Foto		
Nº	Tipo (Type)	Localiza ção (Locatio n)	Dimens ão (Dimens ão)	Laud o (Res ult)	
LEGENDA (LEGEND)			INSPECTOR (INSPECTOR)		
T – Trinca (crack) P – Porosidade (Porosity) S – Segregação (Segregation) D – Dobra Do Forjamento (LAP) IE – Inclusão De Escória (DSI) MO – Mordedura (Biting)			DL – Dupla Laminação (Double lamination) A – Aprovado (Aproved) R – Rejeitado (Rejected) NA – Não Aplicável (Not Applicable) NEC – Necessary Exame Complementar (Necessary Complementary Test)		
			 ELIEZER DUARTE FERREIRA INSPECTOR DE EVS VT 2. 015.22 - LP - PT 208 R8		
			Laudo F inal (Final Report) (A) APROVADO		Data (Date) 20.10.25
Observações: (Observations) FOI REALIZADO INSPEÇÃO DE LÍQUIDO PENETRANTE NAS SOLDAS DOS QUATRO MUNHÕES DO RET215 CAÇAMBA DE LIMALHA Nº13 10TON. FOI ENCONTRADO DESCONTINUIDADE DE DESGASTES E MARCA DE FERRAMENTA NO MUNHÃO Nº4, ESTANDO APROVADO CONFORME NORMA E FOTOS EM ANEXOS.					
SUPERVISOR			CLIENTE (CUSTOMER)		
DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)		DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)	
20.10.25	 ROBSON LUCIANO DE PAULO				

 INSPVALE Inspeções Vale do Aço	Líquido Penetrante (Dye Penetrant) Relatório Individual de Ensaio em Peça (Part Inspection Individual Report)	Nº Relatório (Report nº) 2399/25	
		AR/OF.Nº Pedido/Ordem.Nº 4600022226	FL/SHEET 02/02

ANEXOS



INSPECTOR (INSPECTOR)		SUPERVISOR (FLOOWALKER)		CLIENTE (CUSTOMER)	
DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)	DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)	DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)
20.10.25	 ELIEZER DUARTE FERREIRA INSPETOR DE EVS - LP - PT 208 R8	20.10.25	 ROBSON LUCIANO DE PAULO		