



		Líquido Penetrante (Dye Penetrant) Relatório Individual de Ensaio em Peça (Part Inspection Individual Report)			Nº Relatório (Report nº) 2416/25	
					AR/OF.Nº Pedido/Ordem.Nº 4600022226	FL/SHEET 01/02
Equipamento (Equipment) RET222 CAÇAMBA DE PÓ DE SERRA N°20 10TON		Nome da Peça (Part Name) MUNHÕES		Qtd (Qty) 04	Obra/OS Nº (Smop/OS Nº) 105021807	
Cliente (Customer) ITIL/INOX		Código-Desenho Nº (Code- Drawing nº) -			Rev /Review N/A	Superfície(Surface) ESCOVADA
Procedimento/Norma (Procedure Standard) PR-LP-01		Rev 0	Norma (Standard) ASME - V	Critério De Aceitação (Acceptance Standard) ASME Sec. VIII DIV. 1 APENDIÇE.8	Temperatura (Temperature) AMBIENTE	
Produto De Limpeza (Cleanning Product) THINNER		Penetrante (Penetrant) VP 30 METAL CHECK: FAB: 06/2024 - VAL 06/2026		Removedor (Remover) ÁGUA	Revelador (Developer) FAB 09/2024 – VAL 09/2026 LT-24-0497	
Descontinuidades mm (Discontinuities) mm					Croqui/Foto	
Nº	Tipo (Type)	Localização (Location)	Dimensão (Dimension)	Laud o (Result)		
LEGENDA (LEGEND)					INSPETOR (INSPECTOR)	
T – Trinca (crack) P – Porosidade (Porosity) S – Segregação (Segregation) D – Dobra Do Forjamento (LAP) IE – Inclusão De Escória (DSI) MO – Mordedura (Biting) DL – Dupla Laminação (Double lamination) A – Aprovado (Approved) R – Rejeitado (Rejected) NA – Não Aplicável (Not Applicable) NEC – Necessário Exame Complementar (Necessary Complementary Test)					 ELIEZER DUARTE FERREIRA INSPETOR DE EVS VT 2. 015.22 - LP - PT 208 R8	
					Laudo Final (Final Report) (A) APROVADO	Data (Date) 27.10.25
Observações: (Observations) FOI REALIZADO INSPEÇÃO DE LÍQUIDO PENETRANTE NAS SOLDAS DOS QUATRO MUNHÕES DO RET222 CAÇAMBA DE PÓ DE SERRA N°20 10TON, ESTANDO APROVADO CONFORME NORMA E FOTOS EM ANEXOS.						
SUPERVISOR				CLIENTE (CUSTOMER)		
DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)		DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)		
27.10.25	 ROBSON LUCIANO DE PAULO					

 INSPVALE Inspeções Vale do Aço	Líquido Penetrante (Dye Penetrant) Relatório Individual de Ensaio em Peça (Part Inspection Individual Report)		Nº Relatório (Report nº) 2416/25	
			AR/OF.Nº Pedido/Ordem.Nº 4600022226	FL/SHEET 02/02

ANEXOS



INSPECTOR (INSPECTOR)		SUPERVISOR (FLOOWALKER)		CLIENTE (CUSTOMER)	
DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)	DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)	DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)
27.10.25	 ELIEZER DUARTE FERREIRA INSPETOR DE EVS - LP - PT 208 R8	27.10.25	 ROBSON LUCIANO DE PAULO		