

 Inspeções Vale do Aço	Líquido Penetrante (Dye Penetrant) Relatório Individual de Ensaio em Peça (Part Inspection Individual Report)			Nº Relatório (Report nº) 2418/25	
				AR/OF.Nº Pedido/Ordem.Nº 4600022226	FL/SHEET 01/02
Equipamento (Equipment) LB1026 TALHA ELÉTRICA BOBINA PAPEL LADO DIREITO 1TON	Nome da Peça (Part Name) CORRENTE E MOITÃO		Qtd (Qty) 02	Obra/OS Nº (Smop/OS Nº) 105021807	
Cliente (Customer) ITIL/INOX	Código-Desenho Nº (Code- Drawing nº) -			Rev /Review N/A	Superfície(Surface) ESCOVADA
Procedimento/Norma (Procedure Standard) PR-LP-01	Rev 0	Norma (Standard) ASME - V	Critério De Aceitação (Acceptance Standard) ASME Sec. VIII DIV. 1 APENDICE.8	Temperatura (Temperature) AMBIENTE	
Produto De Limpeza (Cleanning Product) THINNER	Penetrante (Penetrant) VP 30 METAL CHECK: FAB: 06/2024 - VAL 06/2026		Removedor (Remover) ÁGUA	Revelador (Developer) FAB 09/2024 – VAL 09/2026 LT-24-0497	
Descontinuidades mm (Discontinuities) mm					Croqui/Foto
Nº	Tipo (Type)	Localização (Location)	Dimensão (Dimension)	Laud o (Result)	
LEGENDA (LEGEND)					INSPECTOR (INSPECTOR)
T – Trinca (crack) P – Porosidade (Porosity) S – Segregação (Segregation) D – Dobra Do Forjamento (LAP) IE – Inclusão De Escória (DSI) MO – Mordedura (Biting)			DL – Dupla Laminação (Double lamination) A – Aprovado (Approved) R – Rejeitado (Rejected) NA – Não Aplicável (Not Applicable) NEC – Necessário Exame Complementar (Necessary Complementary Test)		 ELIEZER DUARTE FERREIRA INSPECTOR DE EVS VT 2. 015.22 - LP - PT 208 R8 Laudo Final (Final Report) (A) APROVADO Data (Date) 28.10.25
Observações: (Observations) FOI REALIZADO INSPEÇÃO DE LÍQUIDO PENETRANTE NA CORRENTE E NO MOITÃO DO LB1026 TALHA ELÉTRICA BOBINA PAPEL LADO DIREITO 1TON, ESTANDO APROVADO CONFORME NORMA E FOTOS EM ANEXOS.					
SUPERVISOR			CLIENTE (CUSTOMER)		
DATA (DATE) 28.10.25	ASSINATURA (SIGNATURE)  ROBSON LUCIANO DE PAULO		DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)	

 INSPVALE Inspeções Vale do Aço	Líquido Penetrante (Dye Penetrant) Relatório Individual de Ensaio em Peça (Part Inspection Individual Report)		Nº Relatório (Report nº) 2418/25	
			AR/OF.Nº Pedido/Ordem.Nº 4600022226	FL/SHEET 02/02

ANEXOS



INSPETOR (INSPECTOR)		SUPERVISOR (FLOOWALKER)		CLIENTE (CUSTOMER)	
DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)	DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)	DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)
28.10.25	 ELIEZER DUARTE FERREIRA INSPETOR DE EVS - LP - PT 208 R8	28.10.25	 ROBSON LUCIANO DE PAULO		