

 Inspeções Vale do Aço	Líquido Penetrante (Dye Penetrant) Relatório Individual de Ensaio em Peça (Part Inspection Individual Report)			Nº Relatório (Report nº) 2906/26		
				AR/OF.Nº Pedido/Ordem.Nº 4600022226	FL/SHEET 01/02	
Equipamento (Equipment) GS-12 GANCHO C CAP 5,5TON	Nome da Peça (Part Name) CONTRAPESO, ALÇA DE IÇAMENTO, CURVA SUPERIOR, CURVA INFERIOR, LADO A E LADO B		Qtd (Qty) 6	Obra/OS Nº (Smop/OS Nº) 104911595		
Cliente (Customer) ILIT	Código-Desenho Nº (Code- Drawing nº) -			Rev /Review N/A	Superfície(Surface) ESCOVADA	
Procedimento/Norma (Procedure Standard) PR-LP-01	Rev 0	Norma (Standard) ASME - V	Critério De Aceitação (Acceptance Standard) ASME Sec. VIII DIV. 1 APENDICE.8	Temperatura (Temperature) AMBIENTE		
Produto De Limpeza (Cleanning Product) THINNER	Penetrante (Penetrant) VP 30 METAL CHECK: FAB: 06/2024 - VAL 06/2026		Removedor (Remover) ÁGUA	Revelador (Developer) FAB 09/2024 – VAL 09/2026 LT-24-0497		
Descontinuidades mm (Discontinuities) mm					Croqui/Foto	
Nº	Tipo (Type)	Localiza ção (Locatio n)	Dimens ão (Dimens ão)	Laud o (Res ult)		
LEGENDA (LEGEND)					INSPECTOR (INSPECTOR)	
T – Trinca (crack) P – Porosidade (Porosity) S – Segregação (Segregation) D – Dobra Do Forjamento (LAP) IE – Inclusão De Escória (DSI) MO – Mordedura (Biting) DL – Dupla Laminação (Double lamination) A – Aprovado (Aproved) R – Rejeitado (Rejected) NA – Não Aplicável (Not Applicable) NEC – Necessário Exame Complementar (Necessary Complementary Test)					 ELIEZER DUARTE FERREIRA INSPECTOR DE EVS VT 2. 015.22 - LP - PT 208 R8	
					Laudo F inal (Final Report) (A) APROVADO	Data (Date) 22.01.26
Observações: (Observations) FOI REALIZADO INSPEÇÃO DE LÍQUIDO PENETRANTE NO GANCHO C TAG GS-12 CAP 5,5TON, ÁREA 7, NAS PEÇAS CONTRAPESO, ALÇA DE IÇAMENTO, CURVA SUPERIOR, CURVA INFERIOR, LADO A E LADO B, ESTANDO APROVADO CONFORME NORMA E FOTOS EM ANEXOS.						
SUPERVISOR			CLIENTE (CUSTOMER)			
DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)		DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)		
22.01.26	 ROBSON LUCIANO DE PAULO					

**Líquido Penetrante
(Dye Penetrant)**
**Relatório Individual de Ensaio em Peça
(Part Inspection Individual Report)**

Nº Relatório (Report nº) 2906/26

AR/OF.Nº
Pedido/Ordem.Nº
4600022226

FL/SHEET
02/02

ANEXOS



INSPETOR (INSPECTOR)		SUPERVISOR (FLOOWALKER)		CLIENTE (CUSTOMER)	
DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)	DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)	DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)
22.01.26	 ELIEZER DUARTE FERREIRA INSPETOR DE EVS - LP - PT 208 R8	22.01.26	 ROBSON LUCIANO DE PAULO		