



---

# Informe de Valuación

Modelo de Valuación por Comparables de Mercado

**Mitre1473**

Mitre 1473 — Centro



Características de la Propiedad

Mitre1473

Mitre 1473 — Centro

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Tipo                   | Departamento                                                                                                                                                                                                                                               | Año construcción | 1971 (1971 años) |
| Sup. cubierta          | 206.0 m²                                                                                                                                                                                                                                                   | Estado           | Regular          |
| Sup. semicubierta      | 12.0 m²                                                                                                                                                                                                                                                    | Calidad edificio | Media            |
| m² equivalentes        | 222.2 m²                                                                                                                                                                                                                                                   | Orientación      | Este             |
| Dormitorios            | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | Ventilación      | Cruzada          |
| Ambientes              | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | Vista            | Frente           |
| Baños                  | 1 + toilette                                                                                                                                                                                                                                               | Gas              | Si               |
| Disposición            | Frente                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |
| Ubicación              | Calle                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |
| Despensa               | Sí                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |
| Lavadero independiente | Sí                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |
| Doble ingreso          | Sí                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |
| Seguridad              | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
| Carpintería            | Estandar                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
| Suelo                  | Madera,ceramico                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
| Cocina                 | Estandar                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
| Ventilación baño       | Natural                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
| Observaciones          | Casa sometida a PH al frente con ingreso por el frente, el pasillo y la cochera, cuenta con una propiedad encima de la misma y 5 deptos en el pasillo, la casa es de una construccion solida, con bajo mantenimiento y con necesidad de reciclar sectores. |                  |                  |



VALUACIÓN POR COMPARABLES DE MERCADO

USD 207,986

26 comparables | \$936/m<sup>2</sup> | Pool heterogeneo

Conservador | Spread | Optimista  
USD 195,201 | USD 25,569 | USD 220,770

VALOR ADOPTADO — POR COMPARABLES

USD 207,986

26

COMPARABLES

Propiedades analizadas

300m

RADIO

Búsqueda máxima

\$936


USD/M<sup>2</sup>

Valor base de referencia

Métricas de inversión: Alquiler estimado: ARS 1,345,667 (USD 849) | Cap Rate anual: 4.9%



## Ubicación de comparables



Propiedad sujeto (rojo) y comparables (verde) en radio de 300m



## Comparables utilizados

26 propiedades comparables seleccionadas dentro de un radio de 300m.

| #  | DIRECCIÓN                                | M <sup>2</sup> | DORM. | ANTIGÜEDAD | USD/M <sup>2</sup> | USD TOTAL | DIST. |
|----|------------------------------------------|----------------|-------|------------|--------------------|-----------|-------|
| 1  | 9 de julio al 1200                       | 100.0          | 3     | 50         | \$950              | \$95,000  | 130m  |
| 2  | Mitre al 1300                            | 61.45          | 2     | 54         | \$952              | \$58,500  | 148m  |
| 3  | Corrientes al 1400                       | 82.82          | 3     | 50         | \$954              | \$79,000  | 265m  |
| 4  | Mitre al 1300                            | 119.0          | 3     | 50         | \$916              | \$109,000 | 156m  |
| 5  | 9 de Julio al 1034                       | 204.35         | 3     | 50         | \$930              | \$190,000 | 243m  |
| 6  | pellegrini 1270                          | 80.0           | 2     | 48         | \$988              | \$79,000  | 291m  |
| 7  | 9 de julio 1321                          | 180.0          | 3     | 45         | \$883              | \$159,000 | 185m  |
| 8  | 9 de Julio y Corrientes                  | 60.0           | 2     | 45         | \$1,000            | \$60,000  | 277m  |
| 9  | ENTRE RÍOS 1300                          | 86.0           | 3     | 45         | \$1,035            | \$89,000  | 195m  |
| 10 | DEPARTAMENTO - 3 DORMITORIOS - BALCON -  | 71.0           | 3     | 45         | \$1,056            | \$75,000  | 86m   |
| 11 | Mitre al 1400                            | 91.5           | 2     | 52         | \$1,060            | \$97,000  | 18m   |
| 12 | Entre Rios esquina 9 de Julio. Planta Ba | 217.0          | 4     | 55         | \$783              | \$170,000 | 173m  |
| 13 | Av Pellegrini 1270                       | 79.0           | 2     | 46         | \$1,114            | \$88,000  | 291m  |
| 14 | Entre ríos al 1400                       | 129.55         | 3     | 64         | \$772              | \$100,000 | 113m  |
| 15 | Mitre al 1500                            | 91.5           | 3     | 50         | \$1,137            | \$104,000 | 9m    |
| 16 | Zeballos 1200                            | 42.0           | 2     | 45         | \$1,183            | \$49,700  | 84m   |
| 17 | 3 DE FEBRERO al 1200                     | 67.0           | 2     | 61         | \$1,179            | \$79,000  | 244m  |
| 18 | Sarmiento al 1300                        | 48.0           | 2     | 45         | \$1,188            | \$57,000  | 195m  |
| 19 | Montevideo al 1000                       | 53.0           | 2     | 45         | \$1,226            | \$65,000  | 263m  |
| 20 | Montevideo al 1000                       | 60.0           | 2     | 50         | \$1,283            | \$77,000  | 251m  |
| 21 | Mitre al 1200                            | 71.08          | 3     | 54         | \$1,322            | \$94,000  | 247m  |
| 22 | 9 de Julio al 1200                       | 79.11          | 3     | 55         | \$1,454            | \$115,000 | 116m  |
| 23 | Mitre al 1500                            | 58.16          | 2     | 47         | \$1,376            | \$80,000  | 65m   |
| 24 | Zeballos al 1200                         | 42.0           | 2     | 45         | \$1,429            | \$60,000  | 81m   |
| 25 | Sarmiento 1500                           | 172.0          | 2     | 60         | \$442              | \$76,000  | 132m  |
| 26 | 3 De Febrero al 1200                     | 58.25          | 2     | 45         | \$1,631            | \$95,000  | 223m  |



## Análisis — Valuación por Comparables

Mitre1473 es un departamento de 3 dormitorios ubicado en Centro, Rosario, en planta baja con patio. Con 206 m2 cubiertos, fue construido en 1971 y tiene 55 años de antigüedad. La zona cuenta con una oferta abundante de propiedades en el mercado, lo que permite establecer una referencia de precios sólida y confiable. Las propiedades consideradas se encuentran dentro de un radio acotado, lo que garantiza que pertenecen al mismo entorno urbano. Se analizaron 26 propiedades comparables ubicadas en un radio de 300 metros, todas del mismo tipo (departamento), en operación de venta y con similar cantidad de dormitorios (con tolerancia para incluir propiedades de 1 a 5 dormitorios). Se utilizaron publicaciones del último año con ajuste temporal para reflejar el precio actual del mercado. El valor estimado se obtuvo a partir del análisis del conjunto de precios observados, descartando valores extremos que pudieran distorsionar la estimación. El pool de comparables es heterogéneo, con propiedades que presentan características diversas. Se aplicó un criterio conservador para minimizar el impacto de la variabilidad en la estimación. Entre los atributos que contribuyen positivamente al valor se destaca que la ventilación cruzada es muy valorada en Rosario porque mantiene los ambientes frescos sin necesidad de aire acondicionado y cuenta con doble ingreso, lavadero independiente, toilet de recepción y despensa, detalles funcionales que suman atractivo. Por otro lado, su estado regular implica que requiere algunas mejoras y mantenimiento. Con 55 años de antigüedad, la depreciación es significativa y el valor se ve moderado sustancialmente por la edad. El valor de publicación estimado es de USD 207,986. El rango de mercado se sitúa entre un escenario conservador (USD 195,201) y uno optimista (USD 220,770), con una dispersión moderada propia de una zona heterogénea. En términos de renta, la propiedad genera un alquiler estimado de ARS 1,345,667 mensuales (USD 849), lo que representa un rendimiento alineado con el promedio del mercado de Rosario. La estimación de alquiler se realizó por referencia cruzada con indicadores de mercado de la zona.

**Aviso legal:** Este informe fue generado automáticamente por TTL Propiedades mediante análisis comparativo de mercado. Los valores estimados no constituyen una tasación oficial ni vinculante, y deben ser validados por un profesional habilitado antes de cualquier decisión de compra, venta o hipoteca. Los datos de mercado provienen de fuentes públicas y pueden no reflejar condiciones transaccionales específicas.