



Adresse : Avenue Eugène Plasky 144 (connexion avec le 140)
Quartier Monitoring : Plasky
Quartier PACS : Plasky/Reyers
Propriétaire(s) : 144 Plasky
Gestionnaire(s) :
Fonctions desservies : Bureaux
Nombres de places : 62 (Sur terrain : 21 boxes - 4 couverts - 17 ouverts - 20 en ss)
dont déjà mutualisées : 0



Faisabilité

technique

box, ouvert, couvert

urbanistique

PPAS : /
PRAS : zone d'habitation
PL : / (aux n. 140-142 : 264/FL/9_00)
Patrimoine : /
PE : 23/09/2029 (parking couvert visé)

administrative

Copropriété (premiers niveaux de bureaux variés, derniers étages résidentiels)

Conclusion :

Potentiel

nombre de places visées

Remplissage : 33% (hors boxes)
degré de mutualisation visé

localisation

Quartier résidentiel
Pression sur le stationnement:
Nuit: forte
Jour: forte

opportunité

Échéance PE moyen terme et potentiel COBRACE

évolutivité / phasage

moyen terme

Conclusion :

Accessibilité

piéton et PMR

Parking Ouvert - Accès de plein pied directement depuis la voirie
Parking SS - Accès par une rampe ou depuis l'entrée de l'immeuble, marches avant d'atteindre l'ascenseur

auto

Pas de contraintes

Conclusion :

fermé

Aspects humains

Acceptation sociale / chantier

Parking ouvert en intérieur d'îlot, proximité des logements

Sécurité

Quartier: Bon sentiment
Parking:
Ouvert : Accès fermé depuis le n. 144 mais libre ouverture au n.140, Eclairage, bon entretien
Sous-sol : Dispositif de fermeture sûr, Eclairage, Bien entretenu

Conclusion : ouvert
fermé

Impact paysager et envi

nuisances sonores et vibratoires

ouvert en intérieur d'îlot et risque nuisances supplémentaires si usage en soirée, de nuit pour logements proches

eau / sol / sous-sol

pas de modifications de la situation actuelle

paysager

Pas de modifications de la situation actuelle

Conclusion : ouvert
fermé

Coûts de mise en œuvre :

1400 € (2 contrôles d'accès)

montant estimé : 1 400 €

Conclusion : Co-propriété pénalisante, sans doute plus aisé pour le parking en sous-sol