

Cosas Extrañas

Nombre: Gisselle Santamaría

Cédula: 8-921-969

Agrupación de cluster:

Estetico. :

- Mural sin información
- Pared tono azul distinto a todos los demás
- Pilar de cemento en pasillo de la facultad
- Cable guindando
- Paredes mal pintadas
- Baños sucios
- Bandera de Brasil
- Paredes sin pintura
- Latas de pintura
- Letrero ruso en una puerta
- Antena rara

Seguridad:

- Extintor blanco con azul
- 2 extintores juntos
- Señalizaciones aleatorias.
- Camara de seguridad

Estructurales:

- Reja de ventana sin ventana
- Deslizado de puerta sin puerta que deslizar
- Tuberías fuera de la pared
- Tubo que sale de la pared
- Techo caído
- Verjas sin ventana

Funcional:

- Tinaco al revés
- Un pupitre encima de otro
- Reloj analógico con cable de corriente
- Timbre que no timbra
- Cable en medio de la facultad sin uso
- Hueco de corriente sin toma corriente
- Casilleros vacíos
- Abanicos sin enchufe
- Lámpara sin luz

- Timbre
- Reloj dañado
- Casilleros vacíos
- Librero fuera de biblioteca
- Escritorios fuera de salones
- Aire acondicionado tirado

Análisis: Hay equipos que no desempeñan ninguna función en la facultad, cuando deberían ser funcionales. Agrupar la data nos ofrece esa información y con ello podemos sacar la conclusión general.

Agrupación del cluster con más cosas extrañas:

Eléctrico

- Reloj analógico con cable de corriente
- Timbre que no timbra
- Hueco de corriente sin toma corriente
- Lámpara sin luz

Mobiliario

- Tinaco al revés
- Un pupitre encima de otro
- Casilleros vacíos
- Abanicos sin enchufe
- Librero fuera de biblioteca
- Escritorios fuera de salones
- Aire acondicionado tirado

Observación: Hay mucho mobiliario que no desempeñan ninguna función en la facultad, cuando deberían estar en un lugar correcto, posición o en uso específico.