



Fussnoten

- ¹ SIA 118 — Vertragliche Bauabnahme, ersetzt nicht die Sicherheitsinspektion
 ² SN EN 1176-7, 6.1a — Inspektion nach Installation
 ³ SN EN 1176-7, 6.1b — Visuelle Routineinspektion
 ⁴ SN EN 1176-7, 6.1c — Operative Inspektion
 ⁵ SN EN 1176-7, 6.1d — Jährliche Hauptinspektion
 ⁶ SN EN 1176-7, 8.2.2 — Dokumentationspflicht
 ⁷ CEN/TR 17207 — Mängelklassifizierung
 ⁸ SN EN 1176-7, 6.2.4 — Inspektionsplan

Legende

- Rechteck = Prozessschritt / Aktion
 ◇ Raute = Entscheidungspunkt
 ○ Abgerundetes Rechteck = Start / Ende
 ▱ Parallelogramm = Dokument / Bericht
Farben:
 (Blau) = Neuer Spielplatz
 (Grün) = Inspektionen
 (Gelb) = Mängel / Massnahmen
 (Grau) = Start / Ende

giuadora AG
Sonnenstrasse 4
8280 Kreuzlingen

+41 (0) 71 508 24 75
www.playsafepro.ch
vertrieb@psp.live

PlaySafePro und PlaySafeGo sind
eingetragene Marken
Sitz der Gesellschaft: Kreuzlingen
UID-Nr.: CHE-222.704.530