VANDEWIELE ROMANIA	Formular	NPI Summary sheet		
		Revizia	Data reviziei	Nr pagini
	MD.RAQ.089	3	28/11/2025	2 / 5

Acest formular este completat în timpul introducerii fiecărui lot NPI.

PN: PPAR + 1479487 **Nr. KIT:** 12500234 – 425 **QTY:** 56 **buc.**

Process	SMT

Date: 11.03.25

Process		Line nr.	Program name:	Result(OK /Not OK)	Note (if the result is not ok)
TOP	Printing		SLAR+1479487	OK	
	SPI		SLAR+1479847	OK	
	Pick & Place		SLAR+1479487	OK	
	Reflow		SLAR+1479487	OK	
	AOI		SLAR+1479487	OK	
BOTTOM	Printing				
	SPI				
	Pick & Place				
	Reflow				
	AOI				

Materials / Fixtures / Tools:	Code / PN:	Note:
Solder paste	93x58-HF1100-3	
Glue		
Solder paste stencil (TOP)	CSAR+A14796-01	
Solder paste / glue stencil (Bottom)		

Process	Date	Produced qty	Inspected qty	Pass qty	Fail qty	Notes / Anexe
SMT – AOI TOP	11.03.25	56	56	56		
X-Ray SMT inspection						
SMT – AOI BOTTOM						

Verificați articolele asamblate vs. coerența BOM și înregistrarea datelor:
☒ Conform ☐ Neconform

Responsabil Calitate Proces: GOLCEA
Responsabil Productie: GASPERINI
Responsabil Inginer Process: BIRCEA

Process	Date	Inspected qty	Inspection result		CQ responsible	Note
FQC SMT Inspection	11.03.25	56	OK ☒	NC ☐	GOLCEA	

Proprietatea intelectuală a acestui document aparține VANDEWIELE ROMANIA S.R.L., toate drepturile rezervate.

VANDEWIELE ROMANIA	Formular	NPI Summary sheet		
		Revizia	Data reviziei	Nr pagini
	MD.RAQ.089	3	28/11/2025	3 / 5

Acest formular este completat în timpul introducerii fiecărui lot NPI.

Process	PTH

Machine no:	Program name:	Date:	Responsabil:
		27.03.25	

Preforming/pre-assembly	Rezult(OK/Not OK)	Note:
Preforming instructions	OK	
Preforming fixtures	OK	
Preforming tools	OK	
Pre-Assembly tools/instruments	OK	
Work station layout	OK	
Checking of all the components after preforming/pre-assembly in a dedicated checklist	OK	
Materials / Fixtures / Tools:	**Code / PN:**	**Note:**
Solder Bar for Wave	SnNi	
Solder wire for Touch-up	SnNi	
Wave soldering frame	SELECTIVA	
AOI Tool		
Depaneling Tool	OSAI	

Process	Date	Produced qty	Inspected qty	Pass qty	Fail qty	Notes / Adăugiri
Depaneling before PTHM						
PTH IPQC	27.03.25	56	56	56		
Depaneling after PTHM						
X-Ray (PTH) Inspection						
Depaneling before PTH – Touch-up / AOI						
PTH -Touch-up / AOI						
Depaneling after PTH – Touch-up / AOI	14.04.25	56	56	56		
Contaminare ionică according internal procedure or customer requirments e.g. KONE (KOS-000057)	☒ Conform ☐ Neconform Rezultatul testului de contaminare ionică este înregistrat în formularul MD.AQ.048					

Verificați articolele asamblate vs. coerența BOM și înregistrarea datelor: ☐ Conform ☐ Neconform	Calitate: Șef de tură:

Process	Date	Inspected q.ty	Inspection result		CQ Operator	Note
FQC PTH Inspection	27.03.25	56	OK ☒	NC ☐	GOLCEA	

Proprietatea intelectuală a acestui document aparține VANDEWIELE ROMANIA S.R.L., toate drepturile rezervate.

Acest formular este completat în timpul introducerii fiecărui lot NPI.

Process	Line / Machine nr:	Program name:	Date:	Responsabil:
Depaneling before ICT				
ICT		1479	31.03.25	
Depaneling after ICT				
FCT		1479	14.04.25	

Materials / Fixtures / Tools:	Code / PN:	Note:
Assembly tool	N/A	
ICT Fixture	1479	
Mechanical assembly	N/A	
FCT fixture	1479	

Process	Date	Produced qty	Inspected qty	Pass qty	Fail qty	Note:
ICT	31.03.25	56	56	56		
First serial number label:						
FCT	14.04.25	56	56	56		

Process	Date	Quantity	Note:
Asamblare mecanică			
Programare	14.04.2025	56	

Process	Furnizor	Date:
Coating	PETERS	14.04.25

Materials / Fixtures / Tools:	Code / PN:	Note:
Lăcuire		
Coating tool		

Process	Date	Produced qty	Inspected qty	Pass qty	Fail qty	Note:
COATING IPQC	14.04.25	56	56	56		
FQC	14.04.25	56	56	56		

Fazele de productie setate in MES / Trasabilitate sunt corecte? (conform process flow pentru acest produs)	☑ Da ☐ Nu
Verificarea și aprobarea primei plăci NPI - Ingineria produsului ☑ Da ☐ Nu	**Calitate:** GOLCEA **Process:** BIRCEA **Productie:** BULAREA

** După controlul final al calității, este responsabilitatea QC să imprime o fotografie a produsului finit și să o stocheze în folderul batch.*

Proprietatea intelectuală a acestui document aparține VANDEWIELE ROMANIA S.R.L., toate drepturile rezervate.

Acest formular este completat în timpul introducerii fiecărui lot NPI.

Comentarii/actiuni privind documentatia, procesul, echipamentul si progresul lotului:			
Comentarii/Actiuni Actions	Responsabil	Dată inchidere	Statu

REWORK					
Serial nr.	FAIL		Diagnoză	Referință	Rework resp
	ICT	FCT			

Proprietatea intelectuală a acestui document aparţine VANDEWIELE ROMANIA S.R.L., toate drepturile rezervate.