RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Nº ORDEM DE SERVIÇO: 6333

DADOS DO CLIENTE E EQUIPAMENTO		
Cliente: INPASA AGROINDUSTRIAL S/A		**Data de Criação: 20/10/2026**
Equipamento: V56344NK00DAW	**Redução:** Ex: 1:40	**Série / Cód Gold:** GR.20259

ANÁLISES FOTOGRÁFICAS



Parecer...



Parecer...



Parecer...



Parecer...

PEÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO

Descrição da Peça (Busca Global: Utilize o % termo)	Qtd	Cód Gold
ROLAMENTO ROLO CONICO 32011 X	2	1
Rolamento RC 30204	1	121398
ROLAMENTO ROLOS CONICOS 32004	1	1
ROLAMENTO ROLOS CONICOS 30205	1	PC4050
ROLAMENTO ROLOS CONICOS 32304	1	1
KIT VALVULA RESPIRO M12	1	18016141
TAMPA DE EXPANSAO 62X10	1	PC2488R
TAMPA DE EXPANSAO 52X10	1	106917
RETENTOR W BASF55X90X10 - NBR	1	177644
1.2JATEAMENTO DE GRANALHA	1	SVG1617
18.2Pintura final Epoxi	1	SVG1136
OLEO 220 EP YPF	3	18059731
RECUPERAÇÃO DE EIXO	1	SVG1515
Busca global de peças...	1	

RESUMO DE MÃO DE OBRA

Descrição	Qtd (hs)	Cód Gold
DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO	2	SVG1192
DESCONTAMINACAO DE PECAS	1	SVG1193
ANALISE E PERITAGEM EM PECAS	2	SVG1194
MONTAGEM E AJUSTE DE FOLGAS	4	SVG1210
TESTES FINAIS DO EQUIPAMENTO	1	SVG1200
PINTURA FINAL		SVG1174
SACAR ACOPLAMENTOS		SVG1262
TOTAL DE HORAS TÉCNICAS:	10	

CONCLUSÕES

```
# ACOPLADO AO MOTOR : OS 6334 - MOTOR 1 CV 4 POLOS
# EQUIPAMENTO NÃO APRESENTA NENHUM SINAL DE DESGASTE DE ENGRENAMENTO;
# NECESSÁRIO SOMENTE TROCA DE OLEO E RETENTORES;
```

ANDRE MAURICIO SANTIAGO COSTA



ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL