

Nº ORDEM DE SERVIÇO:

6021

DADOS DO CLIENTE E EQUIPAMENTO		
Cliente: INPASA AGROINDUSTRIAL S/A		Data: 02/09/2026
Equipamento: PLANETARIO PHF022T / KF87	Redução: Ex: 1:40	Série: 7080963578030004X2206

ANÁLISES FOTOGRÁFICAS



Parecer...



Parecer...



Parecer...



Parecer...

PEÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO

Descrição da Peça (Busca Global: Utilize o % termo)	Qtd	Cód Gold
RETENTOR WA 65X100X10-NBR	2	0017792X.14
ROLAMENTO 30213	1	18061488
ROLAMENTO 30212	1	PC3104
ROLAMENTO ROLOS CONICOS 30307	2	30307
ROLAMENTO ROLOS CONICOS 30308	1	30308
ROLAMENTO 32208	1	17138509
KIT TAMPA EXPANSAO 80X12	2	18059706
RETENTOR DIN AS 240X270X15-NBR	1	067167.1
ROLAMENTO NNCF5010V-C3	8	18061619
ROLAMENTO SL 18-2930	1	PC470350
ROLAMENTO 6012	1	PC797091
ROLAMENTO NCF2944X1	1	18061620
ROLAMENTO 22308	3	18061487
OLEO 220 EP YPF	12	18059731
1.2JATEAMENTO DE GRANALHA	1	SVG1617
18.2Pintura final Epoxi	1	SVG1136
Busca global de peças...	1	
Busca global de peças...	1	
Busca global de peças...	1	

RESUMO DE MÃO DE OBRA		
Descrição	Qtd (hs)	Cód Gold
DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO	4	SVG1192
DESCONTAMINACAO DE PECAS	1	SVG1193
ANALISE E PERITAGEM EM PECAS	3	SVG1194
MONTAGEM E AJUSTE DE FOLGAS	5	SVG1210
TESTES FINAIS DO EQUIPAMENTO	1	SVG1200
PINTURA FINAL		SVG1174
SACAR ACOPLAMENTOS		SVG1262
TOTAL DE HORAS TÉCNICAS:	14	

CONCLUSÕES
ACOPLADO AO MOTOR 25 CV 4 POLOS - SEW - OS 6022 # REALIZADO A TROCA DOS COMPONENTES DESCRITOS NO CAMPO: "PEÇAS NECESSÁRIAS PAA EXECUÇÃO"; # NÃO FOI OBSERVADO NENHUMA ANOMALIA QUE FAZEM NECESSÁRIO REGISTRO NAS OUTRAS PEÇAS DO EQUIPAMENTO

ANDRE MAURICIO SANTIAGO COSTA

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL