

Nº ORDEM DE SERVIÇO:


6025

DADOS DO CLIENTE E EQUIPAMENTO		
Cliente: INPASA AGROINDUSTRIAL S/A		Data: 27/08/2026
Equipamento: REDUTOR CESTARI V 58	Redução: 118,3	Série: 1064828765

ANÁLISES FOTOGRÁFICAS



Parecer...



Label details:
- Website: wegcestari.com.br
- Phone: +55 (16) 3244 - 1000
- Type: V58 3 1:118,3 NCA 90L
- SN: 1064828765
- Power: 2,20 kW n2
- Speed: 14,75 rpm
- Torque: 1424,4 Nm sf
- Mass: 109,6 kg
- Oil: 9.0 I - CLP ISO-VG 220
- Year: 2021

Parecer...



Parecer...



Parecer...

PEÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO		
Descrição da Peça (Busca Global: Utilize o % termo)	Qtd	Cód Gold
ROLAMENTO 32014	2	18060113

Descrição da Peça (Busca Global: Utilize o % termo)	Qtd	Cód Gold
RETENTOR 70X110X10	2	18060192
ROLAMENTO ROLOS CONICOS 30306	1	30306
30206 - timken	1	0200004349109
TAMPA DE EXPANSAO 72X10	2	18060112
ROLAMENTO 30304	2	18060466
OLEO 220 EP YPF	9	18059731
1.2JATEAMENTO DE GRANALHA	1	SVG1617
18.2Pintura final Epoxi	1	SVG1136
Busca global de peças...	1	
Busca global de peças...	1	
Busca global de peças...	1	

RESUMO DE MÃO DE OBRA		
Descrição	Qtd (hs)	Cód Gold
DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO	3	SVG1192
DESCONTAMINACAO DE PECAS	1	SVG1193
ANALISE E PERITAGEM EM PECAS	2	SVG1194
MONTAGEM E AJUSTE DE FOLGAS	3	SVG1210
TESTES FINAIS DO EQUIPAMENTO	1	SVG1200
PINTURA FINAL		SVG1174
SACAR ACOPLAMENTOS		SVG1262
TOTAL DE HORAS TÉCNICAS:	10	

CONCLUSÕES
ACOPLADO AO MOTOR 03 CV 04 POLOS - OS 6026; # REALIZADO A TROCA DE COMPONENTES, CONFORME LISTA DE PÇS REGISTRADAS; # NÃO FOI OBSERVADO NENHUMA ANOMALIA E OU OBSERVAÇÃO QUE FAZ NECESSÁRIO REGISTRO NAS OUTRAS PEÇAS DO EQUIPAMENTO

ANDRE MAURICIO SANTIAGO COSTA
ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL