


RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Nº ORDEM DE SERVIÇO: 5872

DADOS DO CLIENTE E EQUIPAMENTO

Cliente: INPASA AGROINDUSTRIAL S/A		Data: 26/08/2026
Redutor: CESTARI V10 3 1:41 BGA 200	Redução: 1: 41,41	Série: 1067843120

ANÁLISES FOTOGRÁFICAS



PLACA IDENTIFICAÇÃO ENVIADA PELO CLIENTE



FOTO EQUIPAMENTO MONTADO ENVIADO PELO CLIENTE



LIGAÇÃO CABOS - FOTO NO MOMENTO DA DESMONTAGEM



LIGAÇÃO CABOS - FOTO NO MOMENTO DA DESMONTAGEM
(PRETO/BRANCO/VERMELHO)



EQUIPAMENTO MOMENTO QUE CHEGOU OFICINA



TAG DE RASTREIO: 765621

PEÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO

Descrição (Busca Global: termo % termo)	Qtd	Cód Gold
# ROLAMENTO 32024X	2	PC18016840
ROLAMENTO RC 30309	1	139297
# ROLAMENTOS DE ROLOS CONICOS 32207	1	18060947
# ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS 30310	1	18060948
# ROLAMENTO RC 30309	1	139297
# RETENTOR 120 X 180 X 15 - NBR	1	18060949
# KIT TAMPA EXPANSAO 110X12	1	18059705
PINTURA FINAL EPOXI	1	SVG4932
OLEO 220 EP YPF	42	18059731
Busca global...	1	
Busca global...	1	
Busca global...	1	
Busca global...	1	
Busca global...	1	

RESUMO DE MÃO DE OBRA

DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO	3	SVG1192
DESCONTAMINACAO DE PECAS	1	SVG1193
ANALISE E PERITAGEM EM PECAS	2	SVG1194
TOTAL DE HORAS TÉCNICAS:	12	

MONTAGEM E AJUSTE DE FOLGAS	5	SVG1210
TESTES FINAIS DO EQUIPAMENTO	1	SVG1200
TOTAL DE HORAS TÉCNICAS:	12	

CONCLUSÕES

REALIZADO A TROCA DOS COMPONENTES CONFORME REGISTRO NO CAPUT: "PEÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO"; # REALIZADO A INSTALAÇÃO DA FLNGE KTR - CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO; # NÃO FOI OBSERVADO NENHUMA ANOMALIA E OU OBSERVAÇÃO A SER REGISTRADA NOS RESTANTE DAS PEÇAS
