

Nº ORDEM DE SERVIÇO:


5962

DADOS DO CLIENTE E EQUIPAMENTO		
Cliente: INPASA AGROINDUSTRIAL S/A		Data: 31/08/2026
Equipamento: REDUTOR SEW FA77	Redução: 72,50	Série: 70816233520100032208

ANÁLISES FOTOGRÁFICAS



Parecer...



Parecer...



Parecer...



Parecer...

PEÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO

Descrição da Peça (Busca Global: Utilize o % termo)	Qtd	Cód Gold
RETENTOR 70X110X12	2	18060183
ROLAMENTO 6014 Z	2	18060177
KIT VALVULA RESPIRO M12	1	18016141
ROLAMENTO RC 30305	1	139386
ROLAMENTO RC 30207	1	PC4588
ROLAMENTO 6304 ZZ C3	2	PC0553
TAMPA DE EXPANSAO 72X9	2	18060180
TAMPA DE EXPANSAO 35X8	1	18060176
ROLAMENTO 6306 ZZ C3	1	PC0033
RETENTOR 35X52X7 BR NBR	1	18061058
ROLAMENTO 6205 ZZ C3	1	PC0012
RETENTOR 30X47X7	1	PC0297
OLEO 220 EP YPF	6	18059731
1.2JATEAMENTO DE GRANALHA	1	SVG1617
18.2Pintura final Epoxi	1	SVG1136
Busca global de peças...	1	
Busca global de peças...	1	
Busca global de peças...	1	

RESUMO DE MÃO DE OBRA		
Descrição	Qtd (hs)	Cód Gold
DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO	3	SVG1192
DESCONTAMINACAO DE PECAS	1	SVG1193
ANALISE E PERITAGEM EM PECAS	2	SVG1194
MONTAGEM E AJUSTE DE FOLGAS	3	SVG1210
TESTES FINAIS DO EQUIPAMENTO	1	SVG1200
PINTURA FINAL	0	SVG1174
SACAR ACOPLAMENTOS		SVG1262
TOTAL DE HORAS TÉCNICAS:	10	

CONCLUSÕES


Acoplado em: OS 5961;
REALIZADO A TROCA DOS COMPONENTES DESCRITOS NO CAMPO: "PEÇAS NECESSÁRIAS PAA EXECUÇÃO";
NÃO FOI OBSERVADO NENHUMA ANOMALIA QUE FAZEM NECESSÁRIO REGISTRO NAS OUTRAS PEÇAS DO EQUIPAMENTO

// assinaturas

NOME DO TÉCNICO (LEGÍVEL)	NOME DO RESPONSÁVEL (LEGÍVEL)



ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL



ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA

