


Nº ORDEM DE SERVIÇO:

5903

DADOS DO CLIENTE E EQUIPAMENTO		
Cliente: INPASA AGROINDUSTRIAL S/A		Data: 28/08/2026
Equipamento: REDUTOR CESTARI - V07	Redução: Ex: 1:40	Série: 928875

ANÁLISES FOTOGRÁFICAS



Parecer...



Parecer...



Parecer...



Parecer...

PEÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO

Descrição da Peça (Busca Global: Utilize o % termo)	Qtd	Cód Gold
KIT VALVULA RESPIRO 1/4" BSP	1	18060356
ROL ESF 6014 Z	2	PC4586
RETENTOR 70X110X8	2	18060114
ROLAMENTO 6304 ZZ C3	2	PC0605
TAMPA DE EXPANSAO 72X9	2	18060180
OLEO 220 EP YPF	6	18059731
1.2JATEAMENTO DE GRANALHA	1	SVG1617
18.2Pintura final Epoxi	1	SVG1136
Busca global de peças...	1	
Busca global de peças...	1	
Busca global de peças...	1	

RESUMO DE MÃO DE OBRA		
Descrição	Qtd (hs)	Cód Gold
DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO	3	SVG1192
DESCONTAMINACAO DE PECAS	1	SVG1193
ANALISE E PERITAGEM EM PECAS	1	SVG1194
MONTAGEM E AJUSTE DE FOLGAS	4	SVG1210
TESTES FINAIS DO EQUIPAMENTO	1	SVG1200
PINTURA FINAL	0	SVG1174
SACAR ACOPLAMENTOS		SVG1262
TOTAL DE HORAS TÉCNICAS:	10	

CONCLUSÕES
ACOPLADO AO MOTOR OS: 5905; # REALIZADO A TROCA DE COMPONENTES, CONFORME LISTA DE PÇS REGISTRADAS; # NÃO FOI OBSERVADO NENHUMA ANOMALIA E OU OBSERVAÇÃO QUE FAZ NECESSÁRIO REGISTRO NAS OUTRAS PEÇAS DO EQUIPAMENTO

// assinaturas

NOME DO TÉCNICO (LEGÍVEL)	NOME DO RESPONSÁVEL (LEGÍVEL)
ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA