

Nº ORDEM DE SERVIÇO:

6049

DADOS DO CLIENTE E EQUIPAMENTO		
Cliente: INPASA AGROINDUSTRIAL S/A		Data: 28/08/2026
Equipamento: REDUTOR WEG CESTARI WCG2	Redução: 155,05	Série: 1064273592

ANÁLISES FOTOGRÁFICAS



Parecer...



Parecer...



Parecer...



Parecer...

PEÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO

Descrição da Peça (Busca Global: Utilize o % termo)	Qtd	Cód Gold
ROLAMENTO ESFERAS 6011 ZZ C3	2	117404
ROLAMENTO 6302 ZZ C3	1	PC1368
Rolamento RC 30204	1	121398
ROLAMENTO RC 30305	1	139386
RETENTOR W A55X90X8 NBR	1	PC4298
TAMPA DE EXPANSAO 62X10	1	PC2488R
1.2JATEAMENTO DE GRANALHA	1	SVG1617
18.2Pintura final Epoxi	1	SVG1136
OLEO 220 EP YPF	3	18059731
Busca global de peças...	1	
Busca global de peças...	1	
Busca global de peças...	1	
Busca global de peças...	1	

RESUMO DE MÃO DE OBRA		
Descrição	Qtd (hs)	Cód Gold
DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO	2	SVG1192
DESCONTAMINACAO DE PECAS	1	SVG1193
ANALISE E PERITAGEM EM PECAS	2	SVG1194
MONTAGEM E AJUSTE DE FOLGAS	2	SVG1210
TESTES FINAIS DO EQUIPAMENTO	3	SVG1200
PINTURA FINAL		SVG1174
SACAR ACOPLAMENTOS	2	SVG1262
TOTAL DE HORAS TÉCNICAS:	12	

CONCLUSÕES
EQUIPAMENTO VEIO MONTADO A ECLUSA, DEVIDO DIFICULDADE PARA RETIRAR NO LOCAL, SENDO NECESSÁRIO USO DE EQUIPAMENTOS MAIS ROBUSTOS PARA RETIRADA DO MESMO # REALIZADO A TROCA DE COMPONENTES, CONFORME LISTA DE PÇS REGISTRADAS; # NÃO FOI OBSERVADO NENHUMA ANOMALIA QUE FAZEM NECESSÁRIO REGISTRO NAS OUTRAS PEÇAS DO EQUIPAMENTO

// assinaturas

ANDRE MAURICIO SANTIAGO COSTA	NOME DO RESPONSÁVEL (LEGÍVEL)
ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA