

Nº ORDEM DE SERVIÇO:

6020

| DADOS DO CLIENTE E EQUIPAMENTO            |                      |                               |
|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Cliente:<br>INPASA AGROINDUSTRIAL S/A     |                      | Data: 02/09/2026              |
| Equipamento:<br>PLANETARIO PHF022T / KF87 | Redução:<br>Ex: 1:40 | Série:<br>70.8182106802000122 |

ANÁLISES FOTOGRÁFICAS



Parecer...



Parecer...



Parecer...



Parecer...

PEÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO

| Descrição da Peça (Busca Global: Utilize o % termo) | Qtd | Cód Gold    |
|-----------------------------------------------------|-----|-------------|
| RETENTOR WA 65X100X10-NBR                           | 2   | 0017792X.14 |
| ROLAMENTO 30213                                     | 1   | 18061488    |
| ROLAMENTO 30212                                     | 1   | PC3104      |
| ROLAMENTO ROLOS CONICOS 30307                       | 2   | 30307       |
| ROLAMENTO ROLOS CONICOS 30308                       | 1   | 30308       |
| ROLAMENTO 32208                                     | 1   | 17138509    |
| KIT TAMPA EXPANSAO 80X12                            | 2   | 18059706    |
| RETENTOR DIN AS 240X270X15-NBR                      | 1   | 067167.1    |
| ROLAMENTO NNCF5010V-C3                              | 8   | 18061619    |
| ROLAMENTO SL 18-2930                                | 1   | PC470350    |
| ROLAMENTO 6012                                      | 1   | PC797091    |
| ROLAMENTO NCF2944X1                                 | 1   | 18061620    |
| ROLAMENTO 22308                                     | 3   | 18061487    |
| OLEO 220 EP YPF                                     | 12  | 18059731    |
| 1.2JATEAMENTO DE GRANALHA                           | 1   | SVG1617     |
| 18.2Pintura final Epoxi                             | 1   | SVG1136     |
| Busca global de peças...                            | 1   |             |
| Busca global de peças...                            | 1   |             |
| Busca global de peças...                            | 1   |             |

| RESUMO DE MÃO DE OBRA        |          |          |
|------------------------------|----------|----------|
| Descrição                    | Qtd (hs) | Cód Gold |
| DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO   | 4        | SVG1192  |
| DESCONTAMINACAO DE PECAS     | 1        | SVG1193  |
| ANALISE E PERITAGEM EM PECAS | 3        | SVG1194  |
| MONTAGEM E AJUSTE DE FOLGAS  | 5        | SVG1210  |
| TESTES FINAIS DO EQUIPAMENTO | 1        | SVG1200  |
| PINTURA FINAL                |          | SVG1174  |
| SACAR ACOPLAMENTOS           |          | SVG1262  |
| TOTAL DE HORAS TÉCNICAS:     | 14       |          |

| CONCLUSÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACOPLADO AO MOTOR 25 CV 4 POLOS - SEW - OS 6019 REDUTOR PLANETARIO MOTOR TRANSPORTADOR CORRENTE ALIMENTAÇÃO C601013<br># REALIZADO A TROCA DOS COMPONENTES DESCRITOS NO CAMPO: "PEÇAS NECESSÁRIAS PAA EXECUÇÃO";<br># NÃO FOI OBSERVADO NENHUMA ANOMALIA QUE FAZEM NECESSÁRIO REGISTRO NAS OUTRAS PEÇAS DO EQUIPAMENTO |

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>ANDRE MAURICIO SANTIAGO COSTA</div> <div></div> </div> |
|-------------------------------------------------------------------|

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL