

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Nº ORDEM DE SERVIÇO: 5880

DADOS DO CLIENTE E EQUIPAMENTO		
Cliente: INPASA AGROINDUSTRIAL S/A		Data: 26/08/2026
Redutor: CESTARI V10	Redução: 1: 41,4	Série: GR.20150

ANÁLISES FOTOGRÁFICAS



Parecer...



Parecer...



Parecer...

PEÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO		
Descrição (Busca Global: termo % termo)	Qtd	Cód Gold
KIT VALVULA RESPIRO M20	1	18060711
ROLAMENTO 32024X	2	PC18016840
RETENTOR 120 X 180 X 15 - NBR	2	18060949
ROLAMENTOS DE ROLOS CONICOS 32207	1	18060947
ROLAMENTO RC 30307	1	124680
TAMPA DE EXPANSAO 100 X12	1	18060956
ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS 30310	1	18060948
ROLAMENTO ROLOS CONICOS 30309	1	139297
TAMPA DE EXPANSAO 110X12	1	18060941
OLEO MINERAL 220	33	220YPF
PINTURA FINAL	1	SVG1174
1.2JATEAMENTO DE GRANALHA	1	SVG1617
Busca global...	1	
Busca global...	1	
Busca global...	1	

RESUMO DE MÃO DE OBRA		
DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO	2	SVG1192
DESCONTAMINACAO DE PECAS	2	SVG1193
ANALISE E PERITAGEM EM PECAS	3	SVG1194
MONTAGEM E AJUSTE DE FOLGAS	3	SVG1210
TESTES FINAIS DO EQUIPAMENTO	2	SVG1200
TOTAL DE HORAS TÉCNICAS:	12	

CONCLUSÕES

RE-631503- CT03; # REALIZADO A TROCA DOS COMPONENTES CONFORME REGISTRO NO CAPUT: "PEÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO"; # REALIZADO A INSTALAÇÃO DA FLNGE KTR - CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO; # NÃO FOI OBSERVADO NENHUMA ANOMALIA E OU OBSERVAÇÃO A SER REGISTRADA NOS RESTANTE DAS PEÇAS
--