

Nº ORDEM DE SERVIÇO: 6028

DADOS DO CLIENTE E EQUIPAMENTO		
Cliente: INPASA AGROINDUSTRIAL S/A		Data: 28/08/2026
Equipamento: REDUTOR WEG DUPLO	Redução: Ex: 1:40	Série:

ANÁLISES FOTOGRÁFICAS



Parecer...



Parecer...



Parecer...

PEÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO		
Descrição da Peça (Busca Global: Utilize o % termo)	Qtd	Cód Gold
ROLAMENTO DE ROLO CONICO 32010 X	1	18061662
ROLAMENTOS DE ROLOS CONICOS 32207	1	18060947
TAMPA DE EXPANSAO 47X8	1	15774177
RETENTOR BRG 50X65X8NBR -40+100C	1	15881433

Descrição da Peça (Busca Global: Utilize o % termo)	Qtd	Cód Gold
ROLAMENTO 6016	1	18061663
RETENTOR 80X100X10 - 00610-BR	1	PC1570
ROLAMENTO ROLOS CONICOS 30205	1	PC4050
ROLAMENTO 32009	1	PC4051
TAMPA DE EXPANSAO 40X7	1	15774174
RETENTOR 45X60X8	1	PC0941
ROLAMENTO 6009 2Z C3	1	18060807
RETENTOR 45 X 65 X 8 - VITON	1	PC4313
OLEO 220 EP YPF	3	18059731
1.2JATEAMENTO DE GRANALHA	1	SVG1617
18.2Pintura final Epoxi	1	SVG1136
Busca global de peças...	1	
Busca global de peças...	1	
Busca global de peças...	1	
Busca global de peças...	1	
Busca global de peças...	1	

RESUMO DE MÃO DE OBRA		
Descrição	Qtd (hs)	Cód Gold
DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO	2	SVG1192
DESCONTAMINACAO DE PECAS	1	SVG1193
ANALISE E PERITAGEM EM PECAS	1	SVG1194
MONTAGEM E AJUSTE DE FOLGAS	3	SVG1210
TESTES FINAIS DO EQUIPAMENTO	1	SVG1200
PINTURA FINAL		SVG1174
SACAR ACOPLAMENTOS		SVG1262
TOTAL DE HORAS TÉCNICAS:	8	

CONCLUSÕES

ACOPLADO AO MOTOR: OS 6029 - MOTOR 0,5 CV 4 POLOS;
REALIZADO A TROCA DE COMPONENTES, CONFORME LISTA DE PCS REGISTRADAS;
NÃO FOI OBSERVADO NENHUMA ANOMALIA QUE FAZEM NECESSÁRIO REGISTRO NAS OUTRAS PEÇAS DO EQUIPAMENTO

ANDRE MAURICIO SANTIAGO COSTA
ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL