

운행제한 위반 적발 보고서

적발 일시

2026년 1월 5일 19시 49분

적발 장소

적발위치 국도 17 호선 충북 청주시 서원구 현도면 죽암리

검문소명 이동검문소

운전자 정보

성명 홍길동

주소 충북 청주시 서원구 현도면 달계로 123-4

일반전화번호

휴대전화번호 010 - 1234 - 5678

차량 정보

차종 5톤 카고

운행경로 청주방면 - 달계리

(차량)등록번호 81소5678

적재물 목재

차량규격

구분

너비

높이

길이

측정결과

미터

미터

미터

위반내역

미터

미터

미터

(초과분 기재)

차량중량

구분

1축하중

2축하중

3축하중

4축하중

5축하중

6축하중

7축하중

8축하중

총중량

측정결과

톤

톤

톤

톤

톤

톤

톤

톤

톤

위반내역

톤

톤

톤

톤

톤

톤

톤

톤

(초과분 기재)

금지의무 위반

구분

계측 요구 불응 및 방해 행위

후속조치 불이행

적재량 측정불응

재측정 요구불응

관계서류 제출불응

차량동승요구불응

적재량 측정방해

차량회차명 불이행

운행중지명 불이행

분리운송명 불이행

위반내역

(○ 또는 V 표기)

상기 차량이 「도로법」 제77조·제78조·제80조를 위반한 사실을 적발하였기에 보고합니다.

붙임

1. 운행제한 위반 확인서 1부

2. 운행제한 위반 진술서 1부

3. 사진대지 1부

4. 차량 운행제한 공고문 1부

5. 기타() 부

2026 년 1 월 5 일

소속 보은국토관리사무소

직급 유행제한단속원

성명 이 용 준 (서명 또는 인)

국토교통부 보은국토관리사무소장 귀하

운행제한 위반 진술서

적발 일시	2026 년 1 월 5 일 19 시 49 분
적발 장소	적발위치 국도 17 호선 충북 청주시 서원구 현도면 죽암리
	검문소명 이동검문소
차량 정보	차종 5톤 카고
	(차량)등록번호 81소5678

상기 차량이 「도로법」 제77조·제78조·제80조를 아래와 같이 위반하였음을 진술합니다.

차량규격	구분	너 비	높 이	길 이
	측정결과	미터	미터	미터
	위반내역 (초과분 기재)	미터	미터	미터

차량중량	구분	1축하중	2축하중	3축하중	4축하중	5축하중	6축하중	7축하중	8축하중	총중량
	측정결과	톤	톤	톤	톤	톤	톤	톤	톤	톤
	위반내역 (초과분 기재)	톤	톤	톤	톤	톤	톤	톤	톤	톤

금지의무 위 반	구분	계측 요구 불응 및 방해 행위					후속조치 불이행			
		적 재 량 측정불응	재 측 정 요구불응	관계서류 제출불응	차량동승 요구불응	적 재 량 측정방해	차량회차 명 불 이 행	차량회차 명 불 이 행	운행중지 명 불 이 행	분리운송 명 불 이 행
	위반내역 (○ 또는 V 표기)									

2026 년 1 월 5 일

진술인

소속 보은국토관리사무소

직급 운행제한단속원

성명 이 용 준

(서명 또는 인)

성명 이 기 노

(서명 또는 인)

성명 김 창 군

(서명 또는 인)