

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4

ประจำปี 2566

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โครงการ Holiday Inn Pattaya Bay Tower

วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2566



SYSTEMS SERVICE DEPARTMENT

THE SOLUTION TO SERVE YOUR PROBLEMS

บริษัท ดู ออล อาคีเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

68/155 Moo 3 Chaiyaphruek Road, Khlong Phra Udom, Pak Kret t, Nonthaburi 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com Tel. 082-069-0919



บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

DO ALL ARCHITECT AND ENGINEERING CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ : 68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125563014222

เลขที่ 0024/2566

วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2566

เรื่อง ส่งมอบเอกสารการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

โครงการ Holiday Inn Pattaya Bay Tower

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักงานสาขาตั้งอยู่เลขที่ 463/68,463/99 อาคารโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา ถนนพทยาสาย 1 ตำบลหนองปรือ

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เรียน คุณบัญชา แก้วรอด

อ้างอิง สัญญาเลขที่ FPTY03/2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. เอกสารการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 2 ชุด

เนื่องจากการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อ้างอิงสัญญาเลขที่ FPTY03/2566

โครงการ Holiday Inn Pattaya Bay Tower ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2566

ตามเอกสารรายงานการบริการที่ส่งมาด้วยนี้ บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จึงใคร่ขอส่งมอบเอกสารงานบริการ

ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้โครงการ Holiday Inn Pattaya Bay Tower ทั้งหมด

ให้กับท่านเพื่อพิจารณาและลงนามรับมอบด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ลงนามตรวจสอบและรับเอกสาร

.....

(.....)

วันที่...../...../.....

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนภัทร ยั่งยืน)

วิศวกรฝ่ายขาย

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

| General Information | |
|---|---|
| Project :Holiday Inn Pattaya Bay Tower System : Fire Alarm | |
| Item | Procedure |
| 1 | ขั้นตอนการทดสอบอุปกรณ์ระบบ Fire Alarm |
| 1.1 | Smoke Detector |
| | - Smoke Detector เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิด Photo Electric ทดสอบการทำงานโดยการ |
| | ใช้ Smoke Detector Tester เป็นอุปกรณ์ในการทดสอบ โดยการฉีดพ่นให้เป็นละอองไปที่ตัว |
| | Smoke แล้วรอสักครู่ ที่ตัว Smoke จะมี LED สีแดงติดสว่างแสดงการทำงาน แล้วจะมีสัญญาณ |
| | ส่งไปที่ Fire Alarm Control Panel ตัว Smoke จะหยุดการตรวจจับต่อเมื่อมีการ Reset ระบบ |
| | ที่ Fire Alarm Control Panel LED จึงจะดับและพร้อมในการทำงานครั้งต่อไป |
| | |
| 1.2 | Heat Detector |
| | - เป็นอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน โดยอาศัยการโค้งงอของโลหะ 2 ชนิด มีใช้งานอยู่ 2 ชนิด |
| | 1. แบบ Rate of Rise & Fix Temp. โดยมีใช้งานตามบริเวณห้องน้ำ, Office , ทางเดิน เป็นต้น |
| | 2. แบบ Fix Temp. มีใช้งานในห้อง Generator |
| | - ชนิดที่ 1 ทดสอบการทำงานโดยใช้ไดร์เป่าผมเป็นตัวให้ความร้อนเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้ |
| | Heat ตรวจจับความร้อนในช่วง Rate of Rise เท่านั้นจะไม่ทดสอบในช่วง Fix Temp เนื่องจาก |
| | จะเกิดความเสียหายกับตัว Heat และจะใช้งานต่อไปไม่ได้ |
| | - ชนิดที่ 2 ไม่สามารถทดสอบการทำงานที่ Fix Temp. ได้เพราะจะทำให้เกิดความเสียหาย |
| | และไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ การทดสอบทำการ Short สายที่หัวอุปกรณ์แทน |
| | - อุปกรณ์ชนิดนี้ไม่มีไฟ (LED) แสดงการทำงานและเมื่ออุณหภูมิลดลง ตัว Heat สามารถ |
| | พร้อมทำงานครั้งต่อไปได้ เมื่ออุปกรณ์ชนิดนี้ทำงานจะมีสัญญาณส่งไปที่ Fire Alarm Control |
| | Panel ตาม Zone ที่ติดตั้งไว้ |
| | |
| 1.3 | Fire Alarm Station |
| | - เป็นอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ การทดสอบขึ้นอยู่กับรูปแบบการทำงานแต่ละชนิด |
| | - Pull Station ทดสอบโดยการดึงจริง (ถอดแท่งแก้วออกก่อน) หรือโดยการเปิดฝาครอบออก |
| | แล้วยกสวิทช์ หลังจากทดสอบแล้วให้ดันกลับในตำแหน่งเดิมเพื่อปิดฝาครอบ |
| | - Breakglass ทำงานโดยการทุบกระจกให้แตก ในการทดสอบจะ Key ทดสอบดันเข้าไปดันกระจก |
| | เมื่ออุปกรณ์ชนิดนี้ทำงานจะมีสัญญาณส่งไปที่ Fire Alarm Control Panel ตาม Zone ที่ติดตั้งไว้ |
| | |

บริษัท ดู ออล อากิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

| General Information | |
|---|---|
| Project :Holiday Inn Pattaya Bay Tower System : Fire Alarm | |
| Item | Procedure |
| 1.4 | Key Switch |
| | - Key switch ถูกติดตั้งอยู่ใน Manual Station ทดสอบโดยการไขกุญแจบิดไปยังตำแหน่ง ON |
| | เมื่ออุปกรณ์ชนิดนี้ทำงานจะมีสัญญาณส่งไปที่ Fire Alarm Control Panel ตาม Zone ที่ติดตั้งไว้ |
| | |
| 1.5 | Speaker -Strobes |
| | - เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัยโดยเสียงและแสง ทดสอบโดยให้ระบบทำงานตามFunction |
| | |
| 1.6 | Graphic Annunciator |
| | - เป็นแผงผังแสดงตำแหน่งการเกิดเหตุเพลิงไหม้ ตามจุดต่าง โดยแสดงเป็นหลอด LED และ |
| | เสียงเตือน ทำงานโดยตู้ควบคุมรับสัญญาณการแจ้งเหตุจาก Detector แล้วประมวลผลตาม |
| | Function สั่งให้ Graphic Annunciator แสดงตำแหน่งที่เกิดเหตุ โดยที่ตู้มีปุ่ม ACK. ไว้หยุดเสียง |
| | Buzzer และปุ่มทดสอบหลอด LED. |

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

| Address | Location | Date fo PM. | Date fo PM. | Date fo PM. | Date fo PM. | Remark |
|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | |
| L01D001 | Room 1419 Fl 14 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L01D003 | Room 1417 Fl 14 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L01D005 | Room 1413 Fl 14 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L01D016 | Room 1404 Fl 14 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L01D017 | Room 1406 Fl 14 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L01D032 | Room 1515 Fl 15 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L01D034 | Room 1511 Fl 15 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L01D037 | Room 1505 Fl 15 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L01D039 | Room 1503 Fl 15 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L01D041 | Room 1501 Fl 15 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L01D047 | Room 1508 Fl 16 | | 3 พ.ค 66 | | | smoke ไม่ทำงาน |
| L01D066 | Room 1605 Fl 16 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L01D068 | Room 1603 Fl 16 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L01D069 | Room 1602 Fl 16 | | 3 พ.ค 66 | | | smoke ไม่ทำงาน |
| L01D070 | Room 1601 Fl 16 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L01D074 | Room 1604 Fl 16 | | 3 พ.ค 66 | | | smoke ไม่ทำงาน |
| L02D004 | Room 1715 Fl 17 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L02D010 | Room 1703 Fl 17 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L02D049 | Room 1814 Fl 18 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L02D036 | Room 1807 Fl 18 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L02D038 | Room 1803 Fl 18 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L02D044 | Room 1804 Fl 18 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L02D045 | Room 1806 Fl 18 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L02D065 | Room 1905 Fl 19 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L02D066 | Room 1903 Fl 19 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L02D072 | Room 1904 Fl 19 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L03D001 | Room 2018 Fl 20 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L03D002 | Room 2018 Fl 20 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L03D012 | Room 2001 Fl 20 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L03D029 | Room 2118 Fl 21 | | 3 พ.ค 66 | | | |

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

| Address | Location | Date fo PM. | Date fo PM. | Date fo PM. | Date fo PM. | Remark |
|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | |
| L03D030 | Room 2118 Fl 21 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L03D058 | Room 2218 Fl 22 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L03D059 | Room 2218 Fl 22 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L03D074 | Room 2206 Fl 22 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L03D077 | Room 2212 Fl 22 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L03D069 | Room 2201 Fl 22 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L04D010 | Room 2303 Fl 23 | | 3 พ.ค 66 | | | smoke ไม่ทำงาน |
| L04D003 | Room 2317 Fl 23 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L04D002 | Room 2318 Fl 23 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L04D031 | Room 2417 Fl 24 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L04D048 | Room 2412 Fl 24 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L04D038 | Room 2403 Fl 24 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L04D068 | Room 2501 Fl 25 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L04D066 | Room 2503 Fl 25 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L04D073 | Room 2504 Fl 25 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L04D074 | Room 2506 Fl 25 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L04D063 | Room 2509 Fl 25 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L04D061 | Room 2513 Fl 25 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L04D057 | Room 2517 Fl 25 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L04D059 | Room 2517 Fl 25 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L04D058 | Room 2517 Fl 25 | | 3 พ.ค 66 | | | smoke ไม่ทำงาน |
| L05D031 | Room 2615 Fl 26 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L05D046 | Room 2610 Fl 26 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L05D044 | Room 2606 Fl 26 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L05D037 | Room 2603 Fl 26 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L05D038 | Room 803 Fl 8 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L05D039 | Room 802 Fl 8 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L05D072 | Room 904 Fl 9 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L05D073 | Room 906 Fl 9 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L05D059 | Room 917 Fl 9 | | 3 พ.ค 66 | | | |

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

| Address | Location | Date fo PM. | Date fo PM. | Date fo PM. | Date fo PM. | Remark |
|---------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | |
| L06D019 | Room 1010 Fl 10 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L06D007 | Room 1009 Fl 10 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L06D012 | Room 1001 Fl 10 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L06D041 | Room 1101 Fl 11 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L06D046 | Room 1106 Fl 11 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L06D036 | Room 1109 Fl 11 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L06D048 | Room 1110 Fl 11 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L06D031 | Room 1118 Fl 11 | | 3 พ.ค 66 | | | smoke ไม่ทำงาน |
| L06D060 | Room 1217 Fl 12 | | 3 พ.ค 66 | | | smoke ไม่ทำงาน |
| L06D064 | Room 1209 Fl 10 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L06D066 | Room 1205 Fl 12 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L06D067 | Room 1203 Fl 12 | | 3 พ.ค 66 | | | |
| L06D080 | Near Room 1216 Fl 12 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L06D081 | Near Room 1213 Fl 12 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L06D082 | Near Room 1211 Fl 12 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L06D082 | Near Room 1207 Fl 12 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L06D082 | Near Room 1207 Fl 12 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L06D084 | Near Room 1205 Fl 12 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L06D085 | Near Room 1202 Fl 12 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L06D071 | Fornt elevator staff Fl 12 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L06D072 | Fornt elevator customer Fl 12 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L05D013 | ST 13 Fl 13 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L06D043 | Fornt elevator staff Fl 11 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L06D044 | Fornt elevator customer Fl 11 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L06D057 | Near Room 1102 Fl 11 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L06D056 | Near Room 1105 Fl 11 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L06D055 | Near Room 1107 Fl 11 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L06D054 | Near Room 1111 Fl 11 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L06D053 | Near Room 1113 Fl 11 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L06D052 | Near Room 1116 Fl 11 | | 4 พ.ค 66 | | | |

บริษัท ดู ออล อากิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

| Address | Location | Date fo PM. | Date fo PM. | Date fo PM. | Date fo PM. | Remark |
|---------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | |
| L06D024 | Near Room 1017 Fl 10 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L06D025 | Near Room 1013 Fl 10 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L06D026 | Near Room 1011 Fl 10 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L06D027 | Near Room 1009 Fl 10 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L06D028 | Near Room 1005 Fl 10 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L06D029 | Near Room 1002 Fl 10 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L06D015 | Fornt elevator customer Fl 10 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L06D014 | Fornt elevator staff Fl 10 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L01D052 | Near Room 1516 Fl 15 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L01D053 | Near Room 1515 Fl 15 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L01D054 | Near Room 1511 Fl 15 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L01D055 | Near Room 1507 Fl 15 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L01D056 | Near Room 1503 Fl 15 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L01D057 | Near Room 1502 Fl 15 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L01D044 | Fornt elevator customer Fl 15 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L01D043 | Fornt elevator staff Fl 15 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L05D078 | ST 78 Fl 15 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L01D015 | Fornt elevator customer Fl 14 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L01D014 | Fornt elevator staff Fl 14 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L01D023 | Near Room 1417 Fl 14 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L01D024 | Near Room 1415 Fl 14 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L01D025 | Near Room 1411 Fl 14 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L01D026 | Near Room 1407 Fl 14 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L01D027 | Near Room 1405 Fl 14 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L01D028 | Near Room 1402 Fl 14 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L05D016 | ST 16 Fl 14 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L02D082 | Near Room 1909 Fl 19 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L02D083 | Near Room 1905 Fl 19 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L02D084 | Near Room 1902 Fl 19 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L02D071 | Fornt elevator customer Fl 19 | | 4 พ.ค 66 | | | |

บริษัท ดู ออล อากิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

| Address | Location | Date fo PM. | Date fo PM. | Date fo PM. | Date fo PM. | Remark |
|---------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | |
| L02D070 | Fornt elevator staff Fl 19 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L02D080 | Near Room 1915 Fl 19 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L02D051 | Near Room 1817 Fl 18 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L02D052 | Near Room 1814 Fl 18 | | 4 พ.ค 66 | | | smoke ไม่ทำงาน |
| L02D053 | Near Room 1811 Fl 18 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L02D054 | Near Room 1807 Fl 18 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L02D055 | Near Room 1805 Fl 18 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L02D056 | Near Room 1802 Fl 18 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L02D043 | Fornt elevator customer Fl 18 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L02D042 | Fornt elevator staff Fl 18 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L05D072 | ST 72 Fl 18 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L05D019 | ST 19 Fl 17 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L02D023 | Near Room 1717 Fl 17 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L02D024 | Near Room 1714 Fl 17 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L02D025 | Near Room 1711 Fl 17 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L02D026 | Near Room 1707 Fl 17 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L02D027 | Near Room 1705 Fl 18 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L02D028 | Near Room 1702 Fl 18 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L02D015 | Fornt elevator customer Fl 17 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L02D014 | Fornt elevator staff Fl 17 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L12D072 | Fornt elevator staff Fl 16 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L01D073 | Fornt elevator customer Fl 16 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L01D086 | Near Room 1602 Fl 16 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L01D085 | Near Room 1602 Fl 16 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L01D084 | Near Room 1607 Fl 16 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L01D083 | Near Room 1611 Fl 16 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L01D082 | Near Room 1615 Fl 16 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L01D081 | Near Room 1617 Fl 16 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L05D069 | ST 69 Fl 21 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L03D052 | Near Room 2116 Fl 21 | | 4 พ.ค 66 | | | |

บริษัท ดู ออลล์ อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

| Address | Location | Date fo PM. | Date fo PM. | Date fo PM. | Date fo PM. | Remark |
|---------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | |
| L03D053 | Near Room 2115 Fl 21 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L03D054 | Near Room 2112 Fl 21 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L03D055 | Near Room 2109 Fl 21 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L03D056 | Near Room 2105 Fl 21 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L03D057 | Near Room 2102 Fl 21 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L03D043 | Fornt elevator customer Fl 21 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L03D042 | Fornt elevator staff Fl 21 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L03D015 | Fornt elevator customer Fl 20 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L03D014 | Fornt elevator staff Fl 20 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L03D028 | Near Room 2002 Fl 20 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L03D027 | Near Room 2005 Fl 20 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L03D026 | Near Room 2009 Fl 20 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L03D025 | Near Room 2011 Fl 20 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L03D024 | Near Room 2014 Fl 20 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L03D023 | Near Room 2016 Fl 20 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L03D022 | ST 22 Fl 20 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L02D079 | Near Room 1917 Fl 19 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L02D081 | Near Room 1911 Fl 19 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L04D051 | Near Room 2416 Fl 24 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L04D052 | Near Room 2415 Fl 24 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L04D053 | Near Room 2411 Fl 24 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L05D025 | ST 25 Fl 23 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L04D023 | Near Room 2316 Fl 23 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L04D024 | Near Room 2314 Fl 23 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L04D025 | Near Room 2311 Fl 23 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L04D026 | Near Room 2307 Fl 23 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L04D027 | Near Room 2305 Fl 23 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L04D028 | Near Room 2302 Fl 23 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L04D014 | Fornt elevator staff Fl 23 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L04D015 | Fornt elevator customer Fl 23 | | 4 พ.ค 66 | | | |

บริษัท ดู ออลล์ อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

| Address | Location | Date fo PM. | Date fo PM. | Date fo PM. | Date fo PM. | Remark |
|---------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | |
| L03D071 | Fornt elevator staff Fl 22 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L03D072 | Fornt elevator customer Fl 23 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L03D080 | Near Room 2216 Fl 22 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L03D081 | Near Room 2213 Fl 22 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L03D082 | Near Room 2211 Fl 22 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L03D083 | Near Room 2207 Fl 22 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L03D084 | Near Room 2203 Fl 22 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L03D085 | Near Room 2202 Fl 22 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L05D050 | Near Room 2616 Fl 26 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L05D051 | Near Room 2614 Fl 26 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L05D052 | Near Room 2610 Fl 26 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L05D054 | Near Room 2605 Fl 26 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L05D055 | Near Room 2602 Fl 26 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L05D041 | Fornt elevator staff Fl 26 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L05D042 | Fornt elevator customer Fl 26 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L04D070 | Fornt elevator staff Fl 25 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L04D072 | Fornt elevator customer Fl 25 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L04D080 | Near Room 2516 Fl 25 | | 4 พ.ค 66 | | | smoke ไม่ทำงาน |
| L04D081 | Near Room 2514 Fl 25 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L04D082 | Near Room 2510 Fl 25 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L04D083 | Near Room 2508 Fl 25 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L04D084 | Near Room 2504 Fl 25 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L04D085 | Near Room 2502 Fl 25 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L04D042 | Fornt elevator staff Fl 24 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L04D043 | Fornt elevator customer Fl 24 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L04D054 | Near Room 2407 Fl 24 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L04D055 | Near Room 2404 Fl 24 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L04D056 | Near Room 2402 Fl 24 | | 4 พ.ค 66 | | | |
| L05D070 | Fornt elevator staff Fl 9 | | | 24 ก.ค 66 | | |
| L05D071 | Fornt elevator customer Fl 9 | | | 24 ก.ค 66 | | |

บริษัท ดู ออล อากิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

| Address | Location | Date fo PM. | Date fo PM. | Date fo PM. | Date fo PM. | Remark |
|---------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | |
| L05D079 | Near Room 901 Fl 9 | | | 24 ก.ค 66 | | |
| L05D080 | Near Room 903 Fl 9 | | | 24 ก.ค 66 | | |
| L05D081 | Near Room 905 Fl 9 | | | 24 ก.ค 66 | | |
| L05D082 | Near Room 911 Fl 9 | | | 24 ก.ค 66 | | |
| L05D083 | Near Room 915 Fl 9 | | | 24 ก.ค 66 | | |
| L05D084 | Near Room 917 Fl 9 | | | 24 ก.ค 66 | | |
| L05D042 | Fornt elevator staff Fl 8 | | | 24 ก.ค 66 | | |
| L05D043 | Fornt elevator customer Fl 8 | | | 24 ก.ค 66 | | |
| L05D051 | Near Room 801 Fl 8 | | | 24 ก.ค 66 | | |
| L05D052 | Near Room 803 Fl 8 | | | 24 ก.ค 66 | | |
| L05D053 | Near Room 807 Fl 8 | | | 24 ก.ค 66 | | |
| L05D054 | Near Room 811 Fl 8 | | | 24 ก.ค 66 | | |
| L05D055 | Near Room 813 Fl 8 | | | 24 ก.ค 66 | | |
| L05D056 | Near Room 817 Fl 8 | | | 24 ก.ค 66 | | |
| L05D014 | Fornt elevator staff Fl 7 | | | 24 ก.ค 66 | | |
| L05D015 | Fornt elevator customer Fl 7 | | | 24 ก.ค 66 | | |
| L05D013 | Near Room 701 Fl 7 | | | 24 ก.ค 66 | | |
| L05D028 | Near Room 703 Fl 7 | | | 24 ก.ค 66 | | |
| L05D027 | Near Room 707 Fl 7 | | | 24 ก.ค 66 | | |
| L05D026 | Near Room 709 Fl 7 | | | 24 ก.ค 66 | | |
| L05D025 | Near Room 711 Fl 7 | | | 24 ก.ค 66 | | |
| L05D024 | Near Room 713 Fl 7 | | | 24 ก.ค 66 | | |
| L05D023 | Near Room 717 Fl 7 | | | 24 ก.ค 66 | | |
| L04DO75 | EE ROOM | | | 24 ก.ค 66 | | |
| L04DO76 | Near Room 617 Fl 6 | | | 24 ก.ค 66 | | |
| L04DO78 | Near Room 615 Fl 6 | | | 24 ก.ค 66 | | |
| L04DO79 | Near Room 611 Fl 6 | | | 24 ก.ค 66 | | |
| L04DO80 | Near Room 609 Fl 6 | | | 24 ก.ค 66 | | |
| L04DO81 | Near Room 605 Fl 6 | | | 24 ก.ค 66 | | |
| L04DO82 | Near Room 602 Fl 6 | | | 24 ก.ค 66 | | |

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower

| Address | Location | Date fo PM. | Date fo PM. | Date fo PM. | Date fo PM. | Remark |
|---------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | |
| L04DO90 | Fornt elevator customer Fl 6 | | | 24 ก.ค 66 | | |
| L04DO91 | Fornt elevator staff Fl 6 | | | 24 ก.ค 66 | | |
| L04DO48 | Fornt elevator customer Fl 5 | | | 25 ก.ค 66 | | |
| L04DO46 | Fornt elevator staff Fl 5 | | | 25 ก.ค 66 | | |
| L04DO33 | Spa 9 Fl.5 | | | 25 ก.ค 66 | | |
| L04DO34 | Spa 8 Fl.5 | | | 25 ก.ค 66 | | |
| L04DO35 | Spa 6 Fl.5 | | | 25 ก.ค 66 | | |
| L04DO36 | Spa 5 Fl.5 | | | 25 ก.ค 66 | | |
| L04DO37 | Staff Room Fl.5 | | | 25 ก.ค 66 | | |
| L04DO38 | Front Spa Fl.5 | | | 25 ก.ค 66 | | |
| L04DO39 | Office Spa Fl.5 | | | 25 ก.ค 66 | | |
| L04DO42 | Fitness D-1 Fl.5 | | | 25 ก.ค 66 | | |
| L04DO43 | Fitness D-2 Fl.5 | | | 25 ก.ค 66 | | |
| L04DO45 | Fitness D-3 Fl.5 | | | 25 ก.ค 66 | | |
| L04DO47 | Corridor Fl.5 | | | 25 ก.ค 66 | | |
| L04DO49 | Corridor Fl.5 | | | 25 ก.ค 66 | | |
| L04DO50 | Corridor Fl.5 | | | 25 ก.ค 66 | | |
| L04DO51 | Spa 1 D-1 Fl.5 | | | 25 ก.ค 66 | | |
| L04DO52 | Spa 1 D-2 Fl.5 | | | 25 ก.ค 66 | | |
| L04DO55 | Spa 3 D-1 Fl.5 | | | 25 ก.ค 66 | | |
| L04DO56 | Spa 3 D-2 Fl.5 | | | 25 ก.ค 66 | | |
| L04DO97 | Spa 7 Fl.5 | | | 25 ก.ค 66 | | |
| L04DO98 | Maid/Pantry Fl.5 | | | 25 ก.ค 66 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

บริษัท ดู ออล อากิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

Holiday Inn Pattaya Bay Tower

ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ Detector และแก้ไขปัญหา ดังนี้

1. L05D060 Corridor FL.ROOF เปลี่ยน Smoke 1 ตัว
2. L04D059 Room 2517 เปลี่ยน Smoke 1 ตัว
3. L04D010 Room 2303 เปลี่ยน Smoke 1 ตัว
4. L04D080 Corridor Near Room 2516 เปลี่ยน Smoke 1 ตัว
5. L02D052 Corridor Near Room 1814 เปลี่ยน Smoke 1 ตัว
6. L01D047 Room 1508 เปลี่ยน Smoke 1 ตัว
7. L04D050 Corridor FL.5 เปลี่ยน Smoke 1 ตัว
8. L05D089 ST-89 FL.5 เปลี่ยน Smoke 1 ตัว
9. L06D060 Room 1217 เปลี่ยน Smoke 1 ตัว
10. L04D023 All Day Dini FL.4 เปลี่ยน Smoke 1 ตัว
11. L04M098 Zone Manual 3 FL.5 ทำการใส่ R ที่ตัวอุปกรณ์
12. L01D014 Service Lift FL.14 ทำความสะอาดอุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2566

Holiday Inn Pattaya Bay Tower





หลังการเข้าทดสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ มีของเสียดังนี้

- 1 L01D070 Havana Bar FL.ST (No Response) Smoke เสีย 1 ตัว
- 2 L02D028 Canteen FL.LOBBY (No Response) Smoke เสีย 1 ตัว
- 3 L02D085 L84-L85 FL.LOBBY (No Response) Smoke เสีย 1 ตัว
- 4 L03D020 Zone 3M20 FL.3M (No Response) Smoke เสีย 1 ตัว
- 5 L03D021 Zone 3M21 FL.3M (No Response) Smoke เสีย 1 ตัว
- 6 L06D004 Room 1015 (No Response) Smoke เสีย 1 ตัว
- 7 L06D007 Room 1009 (No Response) Smoke เสีย 1 ตัว
- 8 L06D039 Room 1103 (No Response) Smoke เสีย 1 ตัว
- 9 L06D049 Room 1112 (No Response) Smoke เสีย 1 ตัว
- 10 L02D062 Room 1911 (No Response) Smoke เสีย 1 ตัว
- 11 L03D010 Room 2003 (No Response) Smoke เสีย 1 ตัว
- 12 L03D046 Room 2101 (No Response) Smoke เสีย 1 ตัว
- 13 L04D005 Room 2313 (No Response) Smoke เสีย 1 ตัว
- 14 L04D009 Room 2305 (No Response) Smoke เสีย 1 ตัว
- 15 FST-01 Pull Down FL.5 เสีย 1 ตัว

สรุปอุปกรณ์เสียทั้งหมด

- Smoke Addressible เสียทั้งหมด 14 ตัว
- Manual Pull เสีย 1 ตัว

บริษัท ดู ออล อากิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919
รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2565
ทำความสะอาดตู้ FCP วัดแบตเตอรี่



บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919
รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 3/4 ประจำปี 2565
ทดสอบอุปกรณ์

