

รายงานการบำรุงรักษาระบบ Ansul

ประจำปี 2566

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โครงการ Holiday Inn Pattaya Bay Tower

วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2566



โดย

SYSTEMS SERVICE DEPARTMENT

THE SOLUTION TO SERVE YOUR PROBLEMS

**บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด**

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: [info.doall.ae@gmail.com](mailto:info.doall.ae@gmail.com) โทร.082-069-0919

68/155 Moo 3 Chaiyaphruek Road, Khlong Phra Udom, Pak Kret t, Nonthaburi 11120

Email: [info.doall.ae@gmail.com](mailto:info.doall.ae@gmail.com) Tel. 082-069-0919



บริษัท ดู ออล อาร์คิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

DO ALL ARCHITECT AND ENGINEERING CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ : 68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125563014222

เลขที่ 0012/2566  
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566  
เรื่อง ส่งมอบเอกสารการบำรุงรักษาระบบ Ansul  
โครงการ Holiday Inn Pattaya Executive Tower  
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
สำนักงานสาขาตั้งอยู่เลขที่ 463/68,463/99 อาคารโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา ถนนพทยาสาย 1 ตำบลหนองปรือ  
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
เรียน ผู้จัดการอาคาร  
อ้างอิง สัญญาเลขที่ FAPTY03/2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. เอกสารการบำรุงรักษาระบบ Ansul จำนวน 1 ชุด

เนื่องจากการดำเนินการบำรุงรักษาระบบ Ansul อ้างอิงสัญญาเลขที่ FAPTY03/2565

โครงการ Holiday Inn Pattaya Executive Tower ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566

ตามเอกสารรายงานการบริการที่ส่งมาด้วยนี้ บริษัท ดู ออล อาร์คิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จึงใคร่ขอส่งมอบเอกสารงานบริการ

ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ Ansul โครงการ Holiday Inn Pattaya Executive Tower ทั้งหมด

ให้กับท่านเพื่อพิจารณาและลงนามรับมอบด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ลงนามตรวจสอบและรับเอกสาร

.....

(.....)

วันที่...../...../.....

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ขอแสดงความนับถือ

( นายธนภัทร ยั่งยืน )

วิศวกรฝ่ายขาย

บริษัท ดู ออล อาร์คิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

[illegible]

บริษัท ดู ออล อากิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

REPORT OF INSPECTION & TESTING OF ANSUL SYSTEM

Holiday Inn Pattaya

Hood No: FL.6 Serial No.S223781

1 Testing Mechanical Gas Valves

Simulate Mechanical Gas Valve Trip of System, Turn gas line on (“Caution”before the gas line id turned on, make certain to extinguish any open flams and turn off all burners ) and Manually push each air cylinder rod full “DOWN” position.

a. Gas Valve Closes(If Applicable) and So Indicates ☒ ☐

b. Check burner for gaseous odor ☒ ☐



รูปภาพ การทดสอบโดยการกด air cylinder ให้อยู่ในตำแหน่งลงเพื่อสังเกตการทำงานของ Mechanical Gas Valves

2 Testing Manual Pull Station

Simulate Manual Pull Trip of System; remove glass break rod and Pull ring handle on pull station.

a. Release Mechanism Trip, Pin Extends, ☒ ☐

Flag Shows "Fired"

b. Micro Switches/Pressure Switches Trip, ☒ ☐

(Snap-action) Fuel Off, Fan On

c. Alarm warning,(Strobe light “Flash”) ☒ ☐

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

## REPORT OF INSPECTION & TESTING OF ANSUL SYSTEM

Holiday Inn Pattaya



รูปภาพ การทดสอบการดึง Manual Pull Station

### 3 Testing Detection System

Simulate Automatic Trip of System; remove fusible link and install a test link and cut for simulate.

c. Alarm warning,(Strobe light "Flash") ☒ ☐

Flag Shows "Fired"

b. Micro Switches/Pressure Switches Trip, ☒ ☐

(Snap-action) Fuel Off, Fan On

c. Alarm warning,(Strobe light "Flash") ☒ ☐



รูปภาพ การทดสอบโดยการตัด Test Link และการทำงานของ Release Mechanism Trip (เข็มแทงฉนวนทำงาน)

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

REPORT OF INSPECTION & TESTING OF ANSUL SYSTEM

Holiday Inn Pattaya

4 Testing Cartridges, Nitrogen weight

Remove Cartridges Nitrogen Check the weight

Cartridges, Nitrogen, LT-20-R,

☐ ☐

Cartridges, Nitrogen, LT-30-R,


☐ ☐

Cartridges, Nitrogen, R-102-R, | 107.750 OZ (3.05 Kg)

☒ ☐

น้ำหนักที่ชั่งได้ 3.075Kg

Cartridges, Nitrogen, LT-101-30,

☐ ☐

รูปภาพ น้ำหนักของ Cartridges, Nitrogen, R-102-R