Pre Action Report

ประจำปี 2566

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โครงการ Holiday Inn Pattaya Executive Tower

วันที่ 12 ธันวาคม 2566



โดย

SYSTEMS SERVICE DEPARTMENT

THE SOLUTION TO SERVE YOUR PROBLEMS

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

68/155 Moo 3 Chaiyaphruek Road, Khlong Phra Udom, Pak Kret t, Nonthaburi 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com Tel. 082-069-0919



บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

DO ALL ARCHITECH AND ENGINEERING CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ : 68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุคม อำเภอปากเกร็ค จังหวัด นนทบุรี 11120 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125563014222

เลขที่ 0013/2566

วันที่ 13 ธันวาคม 2566

เรื่อง ส่งมอบเอกสารการบำรุงรักษาระบบ Pre Action

โครงการ Holiday Inn Pattaya Executive Tower

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักงานสาขาตั้งอยู่เลขที่ 463/68,463/99 อาคารโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา ถนนพัทยาสาย 1 ตำบลหนองปรือ

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เรียน โรงแรม Holiday Inn Pattaya

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. เอกสารการบำรุงรักษาระบบ Pre Action จำนวน 1 ชุด

เนื่องจากการดำเนินการบำรุงรักษาระบบ Pre Action
โครงการ Holiday Inn Pattaya Executive Tower ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 12 ธันวาคม 2566
ตามเอกสารรายงานการบริการที่ส่งมาด้วยนี้ บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จึงใคร่ขอส่งมอบเอกสารงานบริการ
ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ Pre Action โครงการ Holiday Inn Pattaya Executive Tower ทั้งหมด
ให้กับท่านเพื่อพิจารณาและลงนามรับมอบด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ลงนามตรวจสอบและรับเอกสาร	
(_)
วันที่///	_
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนภัทร ยั่งยืน) วิศวกรฝ่ายขาย บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียรั่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

Report Pre Action

Holiday Inn Executive Pattaya

-	
SPECIIFCATION OF MEASURMENT	
1 ตรวจสอบความเรียบร้อย และจำนวนอุปกรณ์ติดตั้งครบหรื	อไม่ 🗹 Passed 🗆 Not Passed 🗆 N/A
2 ตรวจสอบความถูกต้อง และความเรียบร้อยยของตู้ Control	Panel Passed Not Passed N/A
3 ตรวจสอบการทำงาน Air Compressor (ปั้มลม)	☐ Passed ☐ Not Passed ☐ ☑ I/A
4 ตรวจสอบค่า Pressure Switch Air Compressor	
Start Psi	☐ Passed ☐ Not Passed ☐ ☑ I/A
Stop Psi	☐ Passed ☐ Not Passed ☐ I/A
5 ตรวจสอบและตั้ง ค่า Pressure Switch	☐ Passed ☐ Not Passed ☐ I/A
6 ตรวจสอบการทำงานของ Preaction แบบอัต โนมัติ	
Item Procedure	Result
1 Simulate สัญญาณ Detector	☑ Passed ☐ Not Passed ☐ N/A
2 ตู้ Preaction Control Panel จะแจง้ เคือน	☐ Passed ☐ Not Passed ☐ N/A
3 Alarm Bell จะทำงานแจง้ เตือน	✓ Passed ☐ Not Passed ☐ N/A
4 ปล่อยลมออกจากระบบ	
5 ตู้ Preaction Control panel จะแจง้ เตือน	☐ Passed ☐ Not Passed ☐ I/A
6 Strobe/Hom จะแจง้ เดือน	☐ Passed ☐ Not Passed ☐ I/A
7 ตู้Preaction Control Panel สั่งให้ Solenoid Valve เปิดใหน้ำ	ใหลออก 🗹 Passed 🗆 Not Passed 🗆 N/A
8 Preaction Valve ทำงาน	☐ Passed ☐ Not Passed ☐ N/A
	\square Passed \square Not Passed \square N/A
7 ตรวจสอบการทำงานของ Preaction แบบ Manual ไฟฟ้า	
Item Procedure	Result
1 คึง Manual Release Station	☑ Passed ☐ Not Passed ☐ N/A
2 ตู้ Preaction Control Panel จะแจง้ เตือน	☑ Passed □ Not Passed □ N/A
3 Strobe/Hom จะแจง้์ เดือน	☑ Passed □ Not Passed □ N/A
4 ตู้ Preaction Control Panel สั่งให้ Solenoid Valve เปิดให้น้ำ	าใหลออก 🗹 Passed 🗆 Not Passed 🗀 N/A
ร Preaction Valve ทำงาน	☑ Passed □ Not Passed □ N/A

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียร่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

Report Pre Action

Holiday Inn Executive Pattaya

8 ตรวจสอบการทำงานของ Preaction แบบ Manual ไฟฟ้า					
Item Procedure	Result				
1 ดึง Emergency Release Box	☑ Passed ☐ Not Passed ☐ N/A				
2 ตู้ Preaction Control Panel จะแจง้ เคือน	▼ Passed □ Not Passed □ N/A				
3 Strobe/Horn จะแจง้ เตือน	▼ Passed □ Not Passed □ N/A				
4 ตู้ Preaction Control Panel สั่งให้ Solenoid Valve เปิดให้น้ำใหลออก	☐ Passed ☐ Not Passed ☐ N/A ☐ N/A				
5 Preaction Valve ทำงาน	Passe	☑ Passed ☐ Not Passed ☐ N/A			
9 ตรวจสอบการรั่วซึมของระบบหลังการทดสอบ					
Item Procedure	Result				
ton Procedure			Court		
1 Preaction Valve	Passe	ed 🗆 Not Pa		N/A	
			issed 🗌 1		
1 Preaction Valve	Passe	ed 🗌 Not Pa	assed 🗆 1	N/A	
1 Preaction Valve 2 Solenoid Valve	Passe	ed 🗌 Not Pa	assed 🗌 1	N/A N/A	
1 Preaction Valve 2 Solenoid Valve 3 Emergency Release Box	Passe Passe Passe	ed Not Pa ed Not Pa ed Not Pa	assed 1	N/A N/A N/A	
1 Preaction Valve 2 Solenoid Valve 3 Emergency Release Box 4 Pressure Gauge	✓ Passe✓ Passe✓ Passe✓ Passe	ed Not Pa	assed	N/A N/A N/A N/A	
1 Preaction Valve 2 Solenoid Valve 3 Emergency Release Box 4 Pressure Gauge 5 Water Motor Alarm Gong	☐ Passe ☐ Passe ☐ Passe ☐ Passe ☐ Passe ☐ Passe	ed Not Pa	assed]	N/A N/A N/A N/A	

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

Report Pre Action

รูปภาพการทดสอบ

















