

# รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 4/4

ประจำปี 2566

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โครงการ Holiday Inn Pattaya Bay Tower

วันที่ 9-13 ตุลาคม 2566



**SYSTEMS SERVICE DEPARTMENT**

**THE SOLUTION TO SERVE YOUR PROBLEMS**

**บริษัท ดู ออล อาคีเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด**

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: [info.doall.ae@gmail.com](mailto:info.doall.ae@gmail.com) โทร.082-069-0919

68/155 Moo 3 Chaiyaphruek Road, Khlong Phra Udom, Pak Kret t, Nonthaburi 11120

Email: [info.doall.ae@gmail.com](mailto:info.doall.ae@gmail.com) Tel. 082-069-0919



บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

DO ALL ARCHITECT AND ENGINEERING CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ : 68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125563014222

เลขที่ 005/2566

วันที่ 13 ตุลาคม 3109

เรื่อง ส่งมอบเอกสารการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

โครงการ Holiday Inn Pattaya Bay Tower

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักงานสาขาตั้งอยู่เลขที่ 463/68,463/99 อาคารโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา ถนนพทยาสาย 1 ตำบลหนองปรือ

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เรียน ผู้จัดการอาคาร

อ้างถึง สัญญาเลขที่ FPTY02/2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. เอกสารการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 2 ชุด

เนื่องจากการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อ้างอิงสัญญาเลขที่ FPTY02/2565

โครงการ Holiday Inn Pattaya Bay Tower ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 13 ตุลาคม 2566

ตามเอกสารรายงานการบริการที่ส่งมาด้วยนี้ บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จึงใคร่ขอส่งมอบเอกสารงานบริการ

ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้โครงการ Holiday Inn Pattaya Bay Tower ทั้งหมด

ให้กับท่านเพื่อพิจารณาและลงนามรับมอบด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ลงนามตรวจสอบและรับเอกสาร

.....

(.....)

วันที่...../...../.....

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ขอแสดงความนับถือ

( นายธนภัทร ยั่งยืน )

วิศวกรฝ่ายขาย

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

# บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

| General Information   |   |
|---|---|
| Project :Holiday Inn Pattaya Bay Tower      System : Fire Alarm |   |
| Item  | Procedure   |
| 1   | <b>ขั้นตอนการทดสอบอุปกรณ์ระบบ Fire Alarm</b>  |
| 1.1   | <b>Smoke Detector</b>   |
|   | - Smoke Detector เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิด Photo Electric ทดสอบการทำงานโดยการ                      |
|   | ใช้ Smoke Detector Tester เป็นอุปกรณ์ในการทดสอบ โดยการฉีดพ่นให้เป็นละอองไปที่ตัว                    |
|   | Smoke แล้วรอสักครู่ ที่ตัว Smoke จะมี LED สีแดงติดสว่างแสดงการทำงาน แล้วจะมีสัญญาณ                  |
|   | ส่งไปที่ Fire Alarm Control Panel ตัว Smoke จะหยุดการตรวจจับต่อเมื่อมีการ Reset ระบบ                |
|   | ที่ Fire Alarm Control Panel LED จึงจะดับและพร้อมในการทำงานครั้งต่อไป                               |
|   |   |
| 1.2   | <b>Heat Detector</b>  |
|   | - เป็นอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน โดยอาศัยการโค้งงอของโลหะ 2 ชนิด มีใช้งานอยู่ 2 ชนิด                    |
|   | 1. แบบ Rate of Rise & Fix Temp. โดยมีใช้งานตามบริเวณห้องน้ำ, Office , ทางเดิน เป็นต้น               |
|   | 2. แบบ Fix Temp. มีใช้งานในห้อง Generator   |
|   | - ชนิดที่ 1 ทดสอบการทำงานโดยใช้ไดร์เป่าผมเป็นตัวให้ความร้อนเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้               |
|   | Heat ตรวจจับความร้อนในช่วง Rate of Rise เท่านั้นจะไม่ทดสอบในช่วง Fix Temp เนื่องจาก                 |
|   | จะเกิดความเสียหายกับตัว Heat และจะใช้งานต่อไปไม่ได้   |
|   | - ชนิดที่ 2 ไม่สามารถทดสอบการทำงานที่ Fix Temp. ได้เพราะจะทำให้เกิดความเสียหาย                      |
|   | และไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ การทดสอบทำการ Short สายที่หัวอุปกรณ์แทน                                  |
|   | - อุปกรณ์ชนิดนี้ไม่มีไฟ (LED) แสดงการทำงานและเมื่ออุณหภูมิลดลง ตัว Heat สามารถ                      |
|   | พร้อมทำงานครั้งต่อไปได้ เมื่ออุปกรณ์ชนิดนี้ทำงานจะมีสัญญาณส่งไปที่ Fire Alarm Control               |
|   | Panel ตาม Zone ที่ติดตั้งไว้  |
|   |   |
| 1.3   | <b>Fire Alarm Station</b>   |
|   | - เป็นอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ การทดสอบขึ้นอยู่กับรูปแบบการทำงานแต่ละชนิด |
|   | - Pull Station ทดสอบโดยการดึงจริง (ถอดแท่งแก้วออกก่อน) หรือโดยการเปิดฝาครอบออก                      |
|   | แล้วยกสวิทช์ หลังจากทดสอบแล้วให้ดันกลับในตำแหน่งเดิมเพื่อปิดฝาครอบ                                  |
|   | - Breakglass ทำงานโดยการทุบกระจกให้แตก ในการทดสอบจะ Key ทดสอบดันเข้าไปดันกระจก                      |
|   | เมื่ออุปกรณ์ชนิดนี้ทำงานจะมีสัญญาณส่งไปที่ Fire Alarm Control Panel ตาม Zone ที่ติดตั้งไว้          |
|   |   |

# บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

| General Information   |   |
|---|---|
| Project :Holiday Inn Pattaya Bay Tower                      System : Fire Alarm |   |
| Item  | Procedure   |
| 1.4   | <b>Key Switch</b>   |
|   | - Key switch ถูกติดตั้งอยู่ใน Manual Station ทดสอบโดยการไขกุญแจบิดไปยังตำแหน่ง ON             |
|   | เมื่ออุปกรณ์ชนิดนี้ทำงานจะมีสัญญาณส่งไปที่ Fire Alarm Control Panel ตาม Zone ที่ติดตั้งไว้    |
|   |   |
| 1.5   | <b>Speaker -Strobes</b>   |
|   | - เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัยโดยเสียงและแสง ทดสอบโดยให้ระบบทำงานตามFunction                  |
|   |   |
| 1.6   | <b>Graphic Annunciator</b>  |
|   | - เป็นแผงผังแสดงตำแหน่งการเกิดเหตุเพลิงไหม้ ตามจุดต่าง โดยแสดงเป็นหลอด LED และ                |
|   | เสียงเตือน ทำงานโดยตู้ควบคุมรับสัญญาณการแจ้งเหตุจาก Detector แล้วประมวลผลตาม                  |
|   | Function สั่งให้ Graphic Annunciator แสดงตำแหน่งที่เกิดเหตุ โดยที่ตู้มีปุ่ม ACK. ไว้หยุดเสียง |
|   | Buzzer และปุ่มทดสอบหลอด LED.  |

**บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด**

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

**รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 4/4 ประจำปี 2566**

**โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower**

| Address | Location        | Date fo PM. | Date fo PM. | Date fo PM. | Date fo PM. | Remark |
|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
|         |                 | 1/4         | 2/4         | 3/4         | 4/4         |        |
| L01D001 | Room 1419 Fl 14 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L01D003 | Room 1417 Fl 14 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L01D005 | Room 1413 Fl 14 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L01D016 | Room 1404 Fl 14 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L01D017 | Room 1406 Fl 14 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L01D032 | Room 1515 Fl 15 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L01D034 | Room 1511 Fl 15 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L01D037 | Room 1505 Fl 15 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L01D039 | Room 1503 Fl 15 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L01D041 | Room 1501 Fl 15 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L01D047 | Room 1508 Fl 16 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L01D066 | Room 1605 Fl 16 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L01D068 | Room 1603 Fl 16 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L01D069 | Room 1602 Fl 16 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L01D070 | Room 1601 Fl 16 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L01D074 | Room 1604 Fl 16 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L02D004 | Room 1715 Fl 17 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L02D010 | Room 1703 Fl 17 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L02D049 | Room 1814 Fl 18 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L02D036 | Room 1807 Fl 18 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L02D038 | Room 1803 Fl 18 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L02D044 | Room 1804 Fl 18 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L02D045 | Room 1806 Fl 18 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L02D062 | Room 1911 Fl 19 |             |             |             | 9 ต.ค 66    |        |
| L02D065 | Room 1905 Fl 19 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L02D066 | Room 1903 Fl 19 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L02D072 | Room 1904 Fl 19 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L03D001 | Room 2018 Fl 20 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L03D002 | Room 2018 Fl 20 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L03D012 | Room 2001 Fl 20 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |

**บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด**

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

**รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 4/4 ประจำปี 2566**

**โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower**

| Address | Location        | Date fo PM. | Date fo PM. | Date fo PM. | Date fo PM. | Remark |
|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
|         |                 | 1/4         | 2/4         | 3/4         | 4/4         |        |
| L03D010 | Room 2003 Fl 20 |             |             |             | 9 ต.ค 66    |        |
| L03D029 | Room 2118 Fl 21 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L03D056 | Room 2116 Fl 21 |             |             |             | 9 ต.ค 66    |        |
| L03D058 | Room 2218 Fl 22 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L03D078 | Room 2214 Fl 22 |             |             |             | 9 ต.ค 66    |        |
| L03D074 | Room 2206 Fl 22 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L03D077 | Room 2212 Fl 22 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L03D069 | Room 2201 Fl 22 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L04D010 | Room 2303 Fl 23 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L04D003 | Room 2317 Fl 23 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L04D002 | Room 2318 Fl 23 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L04D031 | Room 2417 Fl 24 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L04D048 | Room 2412 Fl 24 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L04D038 | Room 2403 Fl 24 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L04D068 | Room 2501 Fl 25 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L04D066 | Room 2503 Fl 25 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L04D073 | Room 2504 Fl 25 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L04D074 | Room 2506 Fl 25 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L04D063 | Room 2509 Fl 25 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L04D061 | Room 2513 Fl 25 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L04D057 | Room 2517 Fl 25 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L04D059 | Room 2517 Fl 25 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L04D058 | Room 2517 Fl 25 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L05D031 | Room 2615 Fl 26 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L05D046 | Room 2610 Fl 26 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L05D044 | Room 2606 Fl 26 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L05D037 | Room 2603 Fl 26 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L05D038 | Room 803 Fl 8   |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L05D039 | Room 802 Fl 8   |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L05D072 | Room 904 Fl 9   |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |

**บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด**

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

**รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 4/4 ประจำปี 2566**

**โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower**

| Address | Location                      | Date fo PM. | Date fo PM. | Date fo PM. | Date fo PM. | Remark |
|---------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
|         |                               | 1/4         | 2/4         | 3/4         | 4/4         |        |
| L05D073 | Room 906 Fl 9                 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L05D059 | Room 917 Fl 9                 |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L06D004 | Room 1015 Fl 10               |             |             |             | 9 ต.ค 66    |        |
| L06D019 | Room 1010 Fl 10               |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L06D007 | Room 1009 Fl 10               |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L06D012 | Room 1001 Fl 10               |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L06D041 | Room 1101 Fl 11               |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L06D046 | Room 1106 Fl 11               |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L06D036 | Room 1109 Fl 11               |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L06D048 | Room 1110 Fl 11               |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L06D031 | Room 1118 Fl 11               |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L06D078 | Room 1214 Fl 12               |             |             |             | 9 ต.ค 66    |        |
| L06D060 | Room 1217 Fl 12               |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L06D064 | Room 1209 Fl 10               |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L06D066 | Room 1205 Fl 12               |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L06D067 | Room 1203 Fl 12               |             | 3 พ.ค 66    |             |             |        |
| L06D080 | Near Room 1216 Fl 12          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L06D081 | Near Room 1213 Fl 12          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L06D082 | Near Room 1211 Fl 12          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L06D082 | Near Room 1207 Fl 12          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L06D082 | Near Room 1207 Fl 12          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L06D084 | Near Room 1205 Fl 12          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L06D085 | Near Room 1202 Fl 12          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L06D071 | Fornt elevator staff Fl 12    |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L06D072 | Fornt elevator customer Fl 12 |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L05D013 | ST 13 Fl 13                   |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L06D043 | Fornt elevator staff Fl 11    |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L06D044 | Fornt elevator customer Fl 11 |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L06D057 | Near Room 1102 Fl 11          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L06D056 | Near Room 1105 Fl 11          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |

**บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด**

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

**รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 4/4 ประจำปี 2566**

**โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower**

| Address | Location                      | Date fo PM. | Date fo PM. | Date fo PM. | Date fo PM. | Remark |
|---------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
|         |                               | 1/4         | 2/4         | 3/4         | 4/4         |        |
| L06D055 | Near Room 1107 Fl 11          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L06D054 | Near Room 1111 Fl 11          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L06D053 | Near Room 1113 Fl 11          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L06D052 | Near Room 1116 Fl 11          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L06D024 | Near Room 1017 Fl 10          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L06D025 | Near Room 1013 Fl 10          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L06D026 | Near Room 1011 Fl 10          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L06D027 | Near Room 1009 Fl 10          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L06D028 | Near Room 1005 Fl 10          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L06D029 | Near Room 1002 Fl 10          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L06D015 | Fornt elevator customer Fl 10 |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L06D014 | Fornt elevator staff Fl 10    |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L01D052 | Near Room 1516 Fl 15          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L01D053 | Near Room 1515 Fl 15          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L01D054 | Near Room 1511 Fl 15          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L01D055 | Near Room 1507 Fl 15          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L01D056 | Near Room 1503 Fl 15          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L01D057 | Near Room 1502 Fl 15          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L01D044 | Fornt elevator customer Fl 15 |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L01D043 | Fornt elevator staff Fl 15    |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L05D078 | ST 78 Fl 15                   |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L01D015 | Fornt elevator customer Fl 14 |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L01D014 | Fornt elevator staff Fl 14    |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L01D023 | Near Room 1417 Fl 14          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L01D024 | Near Room 1415 Fl 14          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L01D025 | Near Room 1411 Fl 14          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L01D026 | Near Room 1407 Fl 14          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L01D027 | Near Room 1405 Fl 14          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L01D028 | Near Room 1402 Fl 14          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L05D016 | ST 16 Fl 14                   |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |



**บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด**

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

**รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 4/4 ประจำปี 2566**

**โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower**

| Address | Location                      | Date fo PM. | Date fo PM. | Date fo PM. | Date fo PM. | Remark |
|---------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
|         |                               | 1/4         | 2/4         | 3/4         | 4/4         |        |
| L02D082 | Near Room 1909 Fl 19          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L02D083 | Near Room 1905 Fl 19          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L02D084 | Near Room 1902 Fl 19          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L02D071 | Fornt elevator customer Fl 19 |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L02D070 | Fornt elevator staff Fl 19    |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L02D080 | Near Room 1915 Fl 19          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L02D051 | Near Room 1817 Fl 18          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L02D052 | Near Room 1814 Fl 18          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L02D053 | Near Room 1811 Fl 18          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L02D054 | Near Room 1807 Fl 18          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L02D055 | Near Room 1805 Fl 18          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L02D056 | Near Room 1802 Fl 18          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L02D043 | Fornt elevator customer Fl 18 |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L02D042 | Fornt elevator staff Fl 18    |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L05D072 | ST 72 Fl 18                   |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L05D019 | ST 19 Fl 17                   |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L02D023 | Near Room 1717 Fl 17          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L02D024 | Near Room 1714 Fl 17          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L02D025 | Near Room 1711 Fl 17          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L02D026 | Near Room 1707 Fl 17          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L02D027 | Near Room 1705 Fl 18          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L02D028 | Near Room 1702 Fl 18          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L02D015 | Fornt elevator customer Fl 17 |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L02D014 | Fornt elevator staff Fl 17    |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L12D072 | Fornt elevator staff Fl 16    |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L01D073 | Fornt elevator customer Fl 16 |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L01D086 | Near Room 1602 Fl 16          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L01D085 | Near Room 1602 Fl 16          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L01D084 | Near Room 1607 Fl 16          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L01D083 | Near Room 1611 Fl 16          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |

**บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด**

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

**รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 4/4 ประจำปี 2566**

**โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower**

| Address | Location                      | Date fo PM. | Date fo PM. | Date fo PM. | Date fo PM. | Remark |
|---------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
|         |                               | 1/4         | 2/4         | 3/4         | 4/4         |        |
| L01D082 | Near Room 1615 Fl 16          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L01D081 | Near Room 1617 Fl 16          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L05D069 | ST 69 Fl 21                   |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L03D052 | Near Room 2116 Fl 21          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L03D053 | Near Room 2115 Fl 21          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L03D054 | Near Room 2112 Fl 21          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L03D055 | Near Room 2109 Fl 21          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L03D056 | Near Room 2105 Fl 21          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L03D057 | Near Room 2102 Fl 21          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L03D043 | Fornt elevator customer Fl 21 |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L03D042 | Fornt elevator staff Fl 21    |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L03D015 | Fornt elevator customer Fl 20 |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L03D014 | Fornt elevator staff Fl 20    |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L03D028 | Near Room 2002 Fl 20          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L03D027 | Near Room 2005 Fl 20          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L03D026 | Near Room 2009 Fl 20          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L03D025 | Near Room 2011 Fl 20          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L03D024 | Near Room 2014 Fl 20          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L03D023 | Near Room 2016 Fl 20          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L03D022 | ST 22 Fl 20                   |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L02D079 | Near Room 1917 Fl 19          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L02D081 | Near Room 1911 Fl 19          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L04D051 | Near Room 2416 Fl 24          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L04D052 | Near Room 2415 Fl 24          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L04D053 | Near Room 2411 Fl 24          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L05D025 | ST 25 Fl 23                   |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L04D023 | Near Room 2316 Fl 23          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L04D024 | Near Room 2314 Fl 23          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L04D025 | Near Room 2311 Fl 23          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L04D026 | Near Room 2307 Fl 23          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |

**บริษัท ดู ออลล์ ออทีเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด**

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

**รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 4/4 ประจำปี 2566**

**โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower**

| Address | Location                      | Date fo PM. | Date fo PM. | Date fo PM. | Date fo PM. | Remark |
|---------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
|         |                               | 1/4         | 2/4         | 3/4         | 4/4         |        |
| L04D027 | Near Room 2305 Fl 23          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L04D028 | Near Room 2302 Fl 23          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L04D014 | Fornt elevator staff Fl 23    |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L04D015 | Fornt elevator customer Fl 23 |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L03D071 | Fornt elevator staff Fl 22    |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L03D072 | Fornt elevator customer Fl 23 |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L03D080 | Near Room 2216 Fl 22          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L03D081 | Near Room 2213 Fl 22          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L03D082 | Near Room 2211 Fl 22          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L03D083 | Near Room 2207 Fl 22          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L03D084 | Near Room 2203 Fl 22          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L03D085 | Near Room 2202 Fl 22          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L05D050 | Near Room 2616 Fl 26          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L05D051 | Near Room 2614 Fl 26          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L05D052 | Near Room 2610 Fl 26          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L05D054 | Near Room 2605 Fl 26          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L05D055 | Near Room 2602 Fl 26          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L05D041 | Fornt elevator staff Fl 26    |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L05D042 | Fornt elevator customer Fl 26 |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L04D070 | Fornt elevator staff Fl 25    |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L04D072 | Fornt elevator customer Fl 25 |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L04D080 | Near Room 2516 Fl 25          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L04D081 | Near Room 2514 Fl 25          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L04D082 | Near Room 2510 Fl 25          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L04D083 | Near Room 2508 Fl 25          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L04D084 | Near Room 2504 Fl 25          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L04D085 | Near Room 2502 Fl 25          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L04D042 | Fornt elevator staff Fl 24    |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L04D043 | Fornt elevator customer Fl 24 |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L04D054 | Near Room 2407 Fl 24          |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |

**บริษัท ดู ออลล์ อากิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด**

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

**รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 4/4 ประจำปี 2566**

**โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower**

| Address | Location                     | Date fo PM. | Date fo PM. | Date fo PM. | Date fo PM. | Remark |
|---------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
|         |                              | 1/4         | 2/4         | 3/4         | 4/4         |        |
| L04D055 | Near Room 2404 Fl 24         |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L04D056 | Near Room 2402 Fl 24         |             | 4 พ.ค 66    |             |             |        |
| L05D070 | Fornt elevator staff Fl 9    |             |             | 24 ก.ค 66   |             |        |
| L05D071 | Fornt elevator customer Fl 9 |             |             | 24 ก.ค 66   |             |        |
| L05D079 | Near Room 901 Fl 9           |             |             | 24 ก.ค 66   |             |        |
| L05D080 | Near Room 903 Fl 9           |             |             | 24 ก.ค 66   |             |        |
| L05D081 | Near Room 905 Fl 9           |             |             | 24 ก.ค 66   |             |        |
| L05D082 | Near Room 911 Fl 9           |             |             | 24 ก.ค 66   |             |        |
| L05D083 | Near Room 915 Fl 9           |             |             | 24 ก.ค 66   |             |        |
| L05D084 | Near Room 917 Fl 9           |             |             | 24 ก.ค 66   |             |        |
| L05D042 | Fornt elevator staff Fl 8    |             |             | 24 ก.ค 66   |             |        |
| L05D043 | Fornt elevator customer Fl 8 |             |             | 24 ก.ค 66   |             |        |
| L05D051 | Near Room 801 Fl 8           |             |             | 24 ก.ค 66   |             |        |
| L05D052 | Near Room 803 Fl 8           |             |             | 24 ก.ค 66   |             |        |
| L05D053 | Near Room 807 Fl 8           |             |             | 24 ก.ค 66   |             |        |
| L05D054 | Near Room 811 Fl 8           |             |             | 24 ก.ค 66   |             |        |
| L05D055 | Near Room 813 Fl 8           |             |             | 24 ก.ค 66   |             |        |
| L05D056 | Near Room 817 Fl 8           |             |             | 24 ก.ค 66   |             |        |
| L05D014 | Fornt elevator staff Fl 7    |             |             | 24 ก.ค 66   |             |        |
| L05D015 | Fornt elevator customer Fl 7 |             |             | 24 ก.ค 66   |             |        |
| L05D013 | Near Room 701 Fl 7           |             |             | 24 ก.ค 66   |             |        |
| L05D028 | Near Room 703 Fl 7           |             |             | 24 ก.ค 66   |             |        |
| L05D027 | Near Room 707 Fl 7           |             |             | 24 ก.ค 66   |             |        |
| L05D026 | Near Room 709 Fl 7           |             |             | 24 ก.ค 66   |             |        |
| L05D025 | Near Room 711 Fl 7           |             |             | 24 ก.ค 66   |             |        |
| L05D024 | Near Room 713 Fl 7           |             |             | 24 ก.ค 66   |             |        |
| L05D023 | Near Room 717 Fl 7           |             |             | 24 ก.ค 66   |             |        |
| L04DO75 | EE ROOM                      |             |             | 24 ก.ค 66   |             |        |
| L04DO76 | Near Room 617 Fl 6           |             |             | 24 ก.ค 66   |             |        |
| L04DO78 | Near Room 615 Fl 6           |             |             | 24 ก.ค 66   |             |        |

**บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด**

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

**รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 4/4 ประจำปี 2566**

**โครงการ :Holiday Inn Pattaya Bay Tower**

| Address | Location                     | Date fo PM. | Date fo PM. | Date fo PM. | Date fo PM. | Remark |
|---------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
|         |                              | 1/4         | 2/4         | 3/4         | 4/4         |        |
| L04DO79 | Near Room 611 Fl 6           |             |             | 24 ก.ค 66   |             |        |
| L04DO80 | Near Room 609 Fl 6           |             |             | 24 ก.ค 66   |             |        |
| L04DO81 | Near Room 605 Fl 6           |             |             | 24 ก.ค 66   |             |        |
| L04DO82 | Near Room 602 Fl 6           |             |             | 24 ก.ค 66   |             |        |
| L04DO90 | Fornt elevator customer Fl 6 |             |             | 24 ก.ค 66   |             |        |
| L04DO91 | Fornt elevator staff Fl 6    |             |             | 24 ก.ค 66   |             |        |
| L04DO48 | Fornt elevator customer Fl 5 |             |             | 25 ก.ค 66   |             |        |
| L04DO46 | Fornt elevator staff Fl 5    |             |             | 25 ก.ค 66   |             |        |
| L04DO33 | Spa 9 Fl.5                   |             |             | 25 ก.ค 66   |             |        |
| L04DO34 | Spa 8 Fl.5                   |             |             | 25 ก.ค 66   |             |        |
| L04DO35 | Spa 6 Fl.5                   |             |             | 25 ก.ค 66   |             |        |
| L04DO36 | Spa 5 Fl.5                   |             |             | 25 ก.ค 66   |             |        |
| L04DO37 | Staff Room Fl.5              |             |             | 25 ก.ค 66   |             |        |
| L04DO38 | Front Spa Fl.5               |             |             | 25 ก.ค 66   |             |        |
| L04DO39 | Office Spa Fl.5              |             |             | 25 ก.ค 66   |             |        |
| L04DO42 | Fitness D-1 Fl.5             |             |             | 25 ก.ค 66   |             |        |
| L04DO43 | Fitness D-2 Fl.5             |             |             | 25 ก.ค 66   |             |        |
| L04DO45 | Fitness D-3 Fl.5             |             |             | 25 ก.ค 66   |             |        |
| L04DO47 | Corridor Fl.5                |             |             | 25 ก.ค 66   |             |        |
| L04DO49 | Corridor Fl.5                |             |             | 25 ก.ค 66   |             |        |
| L04DO50 | Corridor Fl.5                |             |             | 25 ก.ค 66   |             |        |
| L04DO51 | Spa 1 D-1 Fl.5               |             |             | 25 ก.ค 66   |             |        |
| L04DO52 | Spa 1 D-2 Fl.5               |             |             | 25 ก.ค 66   |             |        |
| L04DO55 | Spa 3 D-1 Fl.5               |             |             | 25 ก.ค 66   |             |        |
| L04DO56 | Spa 3 D-2 Fl.5               |             |             | 25 ก.ค 66   |             |        |
| L04DO97 | Spa 7 Fl.5                   |             |             | 25 ก.ค 66   |             |        |
| L04DO98 | Maid/Pantry Fl.5             |             |             | 25 ก.ค 66   |             |        |
| L04D067 | Room 613 FL.6                |             |             |             | 9 ต.ค 66    |        |
| L01D070 | Havana Bar                   |             |             |             | 9 ต.ค 66    |        |
|         |                              |             |             |             |             |        |

**บริษัท ดู ออล อากิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด**

**68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120**

**Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919**

**รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 4/4 ประจำปี 2566**

**Holiday Inn Pattaya Bay Tower**

**ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ Detector และแก้ไขปัญหาดังนี้**

1. RM 1203 เปลี่ยน Smoke 1 ตัว Address 67
2. RM 613 เปลี่ยน Smoke 1 ตัว Address 67
3. RM 2603 เปลี่ยน Smoke 1 ตัว Address 37
4. RM 2214 Loop 3 Address ซ้ำกับห้อง 2003 แก้ไขแล้ว
5. RM 2216 เปลี่ยน Smoke 1 ตัว Address 51
6. RM 2003 Address ผิด แก้ไขแล้ว
7. RM 1214 Loop 6 Address ซ้ำกับห้อง 1015 แก้ไขแล้ว
8. RM 1015 Address ผิด แก้ไขแล้ว
9. RM 1911 เปลี่ยน Smoke 1 ตัว Address 37
10. Havana Bar เปลี่ยน Smoke 1 ตัว Address 70
11. ชั้น ST S25 เปลี่ยน Smoke 1 ตัว Address 25
12. FL.19 Service Lift เปลี่ยน Smoke 1 ตัว Address 70
13. FL.16 Corridor เปลี่ยน Smoke 1 ตัว Address 82
14. FL.25, 17, 10 Strobe Power Loss เปลี่ยนหม้อแปลง Power 24v 3 ตัวเรียบร้อยแล้ว
15. FL.14 Speaker Shot Add 02 แก้ไขแล้ว
16. FL.25, 17, 10 Strobe Power Loss เปลี่ยนหม้อแปลง Power 24v 3 ตัวเรียบร้อยแล้ว

**สรุปอุปกรณ์เสียเพิ่มเติมหลังจากเข้าบำรุงรักษาดังนี้**

- L05D069 Zone ST69 FL.21 (No Response) Smoke ADD เสีย 1 ตัว
- L01D032 Zone S32 FL.ST (No Response) Smoke ADD เสีย 1 ตัว
- L03D040 RM 2101 FL.21 (No Response) Smoke ADD เสีย 1 ตัว
- L06D049 RM 1112 FL.11 (No Response) Smoke ADD เสีย 1 ตัว
- L05D019 Zone ST19 FL.17 (No Response) Smoke ADD เสีย 1 ตัว
- RM 2313 Sounder Base เสีย 1 ตัว
- FL.M Beam Smoke Open (เสีย) 1 ตัว
- Program Corrupted

## รูปภาพ ตรวจเช็ค เปลี่ยนอุปกรณ์ ทดสอบอุปกรณ์

[illegible]