

REPORTE DE SERVICIO	
N. Orden	290386
Fecha	06-Abril-26

REGISTRO DE ENTRADA	
Hora de entrada	
Hora de salida	

Cliente	CINEPOLIS		
Sucursal	Gran Patio		
Dirección	Blvd Zaragoza	Ciudad	dojz
Teléfono		Correo	

Equipo	1 LORO	Voltaje	
Marca	NATIONAL	Amp.	
Modelo	623 FZ	W.C.	
Serie	E 6051 1908277622	Tierra F.	

Falla reportada: **Deparación**

El equipo se encontró ☐ En Funcionamiento ☐ Sin Funcionar ☐ Otras Condiciones:

Servicio realizado: **se visito cliente para realizar remplazo de bomba de desague el cual se proba equipo el cual se dio funcionando**

El equipo se entregó ☐ En Funcionamiento ☐ Sin Funcionar ☐ Otras Condiciones:

Recomendaciones / Observaciones:

Solicitud de Cotización ☐
Considerar Viáticos: SI ☐ NO ☐ HORAS DE SERVICIO

Refacciones Instaladas ☐

Tipo de prioridad a indicar en PR
A: Seguridad / B: Funcionalidad / C: Programa

Numero de Parte	Descripción	Pr.	Cant.	Precio Unit.	Importe
	Valvula		1		
	bomba de desague		1		
	Servicio Técnico		1		
T-15					

¿Que tan probable es que nos recomiende?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CALIDAD SERVICIO	RAPIDEZ	😊😊😊😊😊
	CAPACIDAD	😊😊😊😊😊
	ATENCION	😊😊😊😊😊
	SATISFACCION	😊😊😊😊😊

Quejas / Sugerencias
buzon@serv-industrial.com
Lada: 01800.726.2462 Ext. 200
¡Comprometidos con el servicio!

SUB-TOTAL	
IVA	
TOTAL	

HORAS DE TRABAJO 1 hora HORAS DE VIAJE 20 M - HORAS DE ESPERA 0 HORAS TOTALES 1 hora 20

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

Nombre: José Romero
Puesto: Encargado Mantenimiento
Firma: [Firma]

SELLO DEL CLIENTE