



# ACELERACIÓN

**Observatorio Sísmico UTPL (OSSE)**  
**Grupo de Investigación en Ingeniería Sísmica y Sismología (GRISS-UTPL)**  
**Registro Acelerográfico Estación Macará: 12-12-2022 01:55:02**  
**Intensidad del sismo (MMI): V // Daño potencial: Muy ligero**









# Observatorio Sísmico UTPL (OSSE)

Grupo de Investigación en Ingeniería Sísmica y Sismología (GRISS-UTPL)

Registro: 12-12-2022 01:55:02

Intensidad del sismo (MMI): V // Daño potencial: Muy ligero

VELOCIDAD



## Observatorio Sísmico UTPL (OSSE)

Grupo de Investigación en Ingeniería Sísmica y Sismología (GRISS-UTPL)

Registro: 12-12-2022 01:55:02

Intensidad del sismo (MMI): V // Daño potencial: Muy ligero

