

# Retrospektiver Transportbericht

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Container               | grp3             |
| Route                   | kriens-horw      |
| Start                   | 26.03.2026 11:15 |
| Ende                    | 26.03.2026 12:37 |
| Temperatur-Grenzwerte   | 15 °C bis 26 °C  |
| Feuchtigkeits-Grenzwert | maximal 72 %     |


## Kennzahlen

| Kennzahl                       | Wert     |
|--------------------------------|----------|
| Anzahl Messpunkte              | 986      |
| Durchschnittstemperatur        | 25.89 °C |
| Minimale Temperatur            | 24.00 °C |
| Maximale Temperatur            | 27.50 °C |
| Durchschnittliche Feuchtigkeit | 71.39 %  |
| Maximale Feuchtigkeit          | 80.00 %  |
| Temperaturverletzungen         | 590      |
| Feuchtigkeitsverletzungen      | 294      |
| Alle Grenzwertverletzungen     | 590      |


## Automatisches Fazit

Es gab 590 Temperaturverletzungen. Es gab 294 Feuchtigkeitsverletzungen. Der Transport sollte genauer geprüft werden.


## Temperaturverlauf



## Feuchtigkeitsverlauf



## Grenzwertverletzungen



## Statische Routendarstellung

Grüne Punkte sind normale Messpunkte. Rote Punkte zeigen Grenzwertverletzungen.

