

INSPEÇÃO PERIÓDICA no vaso número de série: **183267**

Em **03/10/2019** executou-se inspeção de segurança conforme descrito no relatório de inspeção número: **130** , pelo PH: Gerson Filippini, CREA PR 28638/D, sendo que o equipamento foi liberado para operação com recomendações realizadas no relatório de inspeção em referência, que faz parte integrante deste registro. A ART desta inspeção é 1720194970101.

A próxima inspeção externa deverá ser feita em **03/10/2022**.

Local e data: TOLEDO / PR, 03/10/2019

.....

(Carimbo e assinatura)

ou

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

Gerson Filippini - 18 de Jun de 2024

Engo. Mecânico CREA PR 28638/D

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

