

점검내용 – G1산업

개선 전



- 위치 : A창고
- 내용 : 구석의 쓰레기&잡자재 정리 필요
- 계획 :

개선 후

점검내용 – G1산업

개선 전



- 위치 : B창고 로타비바 보관대
- 내용 : 보관대 정리&정돈 필요
- 계획 :

개선 후

점검내용 – G1산업

개선 전



- 위치 : B창고
- 내용 : 장기재고 먼지쌓임 -> 정리&정돈 필요
- 계획 :

개선 후

제일연마공업 도급사 합동점검
26.05.20