

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 3월 26일 17:00

중대재해
사이렌

업 종
건설업

재해 유형
무너짐

'26년 4월 20일(월) 15:51경 충남 보령시 소재 토목공사 현장에서 하천 바닥 콘크리트 타설 작업 중 측면의 토사 붕괴로 매몰되어 사망



예방
대책

- 굴착 작업 시 굴착면이 붕괴되지 않도록 굴착면의 기울기를 준수하여 작업하여야 합니다.
- 굴착면 기울기가 가팔라서 토사 붕괴 위험이 있는 경우 지보공을 설치하는 등의 필요한 조치를 실시하여야 합니다.