

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 4월 9일 17:00

중대재해
사이렌

업 종
제조업

재해 유형
부딪힘

'26년 4월 8일(수) 15:20경 경남 함안군 소재 자동차 부품 제조공장에서 설비 점검 중 하강하는 로봇에 부딪혀 로봇과 적재대 사이에 끼여 사망



예방
대책

- 정비·수리 등의 작업 시 전원을 차단하고 조작부에는 잠금 장치 및 표지판을 설치합니다.
- 로봇의 작동 범위 내 모든 구간에 1.8m 이상의 울타리 및 출입문 연동장치를 설치 등 안전조치를 실시합니다.