

점검내용 - 레진

개선 전



- 위치 : 1500톤 주변 케비넷, 1500톤 공구 보관대
- 내용 : 케비넷 상부 물건 적치된 것 정리정돈
1500톤 공구 보관대 상부 정리정돈

개선 후

점검내용 - 레진

개선 전



- 위치 : 신창고
- 내용 : 미사용 철링 폐기

개선 후