

점검내용 - 연구

개선 전



- 위치 : B창고 컨베이어 하부
- 내용 : 철도레일지석 VM표기
(납품처, 납품대기 상황인지? 현 상태 표시 등)
- 계획 :

개선 후

점검내용 - 연구

개선 전



- 위치 : 레진 절단 A측 자재 보관대
- 내용 : 정리정돈 및 물품 VM 표기

개선 후