

점검내용 – 초지립

개선 전



개선 후

- 위치 : 초지립 레진성형, 동바란스 지그 보관대
- 내용 : 정리정돈 및 VM 표기 (이름, 용도 등)