Volvo V40 Cross Country D2 Black Edition - Gasoil - Manual - 120 hp - 141.723 km



Matrícula: 2ADN702

Número de bastidor: **********

Estado

Validez de inspección técnica	17/10/2026

Especificaciones

Matriculado por primera vez el	17/10/2019
Fecha de producción	13/05/2019
Kilometraje	141.723 km
Tipo de combustible	Diesel
Tipo de transmisión	Caja de cambios manual (6)
Normativa sobre emisiones de CO2	EU6d-Temp
Potencia	88 kW (120 Hp)
Cilindrada del motor	1969 cc
Tipo de carrocería	Hatchback
Puertas	5
Número de puestos	5
Número de bastidor	**********
Número de bastidor (abreviado)	******
Números de llaves	2
Color de carrocería	Negro
Color interior	Negro

Régimen de IVA

IVA	IVA excluido

Documentos e historial

País de los documentos de registro	Bélgica
Permiso de circulación	Completo
Certificado de conformidad (CdC)	Disponible
Registro de mantenimiento	Disponible

Procedencia

Lugar de recogida	Bilzen (Bélgica)
Oficina de venta	Bélgica
Puntuación del vendedor	4,7/5

Neumáticos

Profundidad de la llanta

Parte delantera izquierda 5,0 mm •Parte delantera derecha 5,0 mm •Parte trasera izquierda 7,0 mm •Parte trasera derecha 7,0 mm

Todas las opciones

★ : Equipamiento superior

Aire acondicionado

Automático ★

Asientos

Apoyo lumbar conductor • Apoyo lumbar pasajero • Asientos traseros divididos • Confort • Isofix • Tapicería - Tela

Ayuda al aparcamiento

Sensores traseros ★

Espejos / Cámaras

Atenuación automática • Cámara de visión trasera ★ • Retrovisor interior con oscurecimiento automático • Retrovisores calefactados • Retrovisores plegables eléctricos • Retrovisores regulables eléctricamente

Infotainment

Bluetooth • Ordenador de a bordo • Reproductor de CD • Sistema de navegación ★

Luces

Faros - Faros LED ★ • Luces diurnas • Sensor de luz

Ruedas

Llantas de aleación - 16" o menos • Sistema de control de la presión de los neumáticos

Sistemas de seguridad

ABS • Airbags • Asistente de frenada de emergencia • Control de crucero • ESP • Reconocimiento de señales de tráfico • Retención en pendientes • Sensor de lluvia • Sistema de control de límite de velocidad

Techo

Baca

Ventanas

Calefacción delantera • Delantero eléctrico • Eléctrico trasero • Trasera calefactada

Volante


Ajuste manual • Cuero • Multifuncional

Otros

Apoyabrazos • Pintura metálica

Tus notas

Daños en el coche



Daño normal

1.Parachoques trasero: Arañazos

Galería de fotos



















