



01 / VISITA

Borrador de muestra

Ficha de visita técnica

DOCUMENTO / REVISIÓN
OT-042/C01/VT-01 R00

PROYECTO
Edificio Parque de Prueba

CLIENTE / UBICACIÓN
Administración Edificio Ejemplo · Oficina 204

FECHA DEL HECHO
21/09/2026 · 09:00–09:40

1 SOLICITUD Y CONDICIÓN ENCONTRADA

RECLAMO RECIBIDO


Se observa goteo debajo de la unidad interior durante el uso.

OBSERVACIÓN DE LA VISITA

Humedad bajo AC-204. No se desmontó el equipo durante la visita.

QUIÉNES PARTICIPARON

Técnica A · visitante; contacto del cliente · acceso a oficina.



E01 · ESQUEMA ILUSTRATIVO

21/09 · Condición inicial del sector y ubicación del equipo AC-204.

Sin fotografía real adjunta en esta muestra.

2 ACCESO, RESTRICCIONES Y COMPROMISO

VERIFICACIÓN	RESULTADO	OBSERVACIÓN
Acceso al sector	Conforme	Ingreso acordado 08:00–10:00.
Protección de mobiliario	Pendiente	A cargo del contacto el 22/09.
Permiso especial	No aplica	No requerido para esta visita.

RESULTADO DE LA VISITA

Realizar relevamiento técnico. Coordinación de acceso el 22/09; el diagnóstico aún no está establecido.

VISITANTE · TÉCNICA A

Pendiente · sin firma en esta muestra

CONTACTO DEL CLIENTE · CONSTANCIA OPCIONAL

Pendiente · sin firma en esta muestra