



01 / APERTURA

Borrador de muestra

# Orden de servicio

DOCUMENTO / REVISIÓN

POT-2026-OS-00000001 R00

PROYECTO

Edificio Parque de Prueba

CLIENTE / UBICACIÓN

Administración Edificio Ejemplo · Oficina 204

FECHA DEL HECHO

21/09/2026 · 08:25

## 1 ORIGEN Y SOLICITUD

RECEPCIÓN DEL PEDIDO


21/09 · 08:15 · Correo del cliente. Referencia MSG-01.

REGISTRO DE LA OT

21/09 · 08:25 · Operador de mesa de servicios.

RECLAMO ORIGINAL DEL SOLICITANTE

Se observa goteo debajo de la unidad interior durante el uso.



E01 · ESQUEMA ILUSTRATIVO

Imagen enviada por el cliente con MSG-01; no es registro de una visita técnica.

Sin fotografía real adjunta en esta muestra.

## 2 CLASIFICACIÓN Y DERIVACIÓN

| DATO              | REGISTRO            | PROCEDENCIA              |
|-------------------|---------------------|--------------------------|
| Activo referido   | AC-204              | Declarado por el cliente |
| Prioridad inicial | Media · provisional | Clasificación operativa  |
| Responsable       | Técnica A           | Asignación de mesa       |

SIGUIENTE PASO

Realizar relevamiento técnico. No se certifican visita, diagnóstico ni conformidad en esta orden.

REGISTRO · MESA DE SERVICIOS

Pendiente · sin firma en esta muestra

REVISIÓN DE APERTURA · PENDIENTE

Pendiente · sin firma en esta muestra



02 / DIAGNÓSTICO

Alcance de muestra

Informe de relevamiento

DOCUMENTO / REVISIÓN

POT-2026-REL-00000002 R00

PROYECTO

Edificio Parque de Prueba

CLIENTE / UBICACIÓN

Administración Edificio Ejemplo · Oficina 204

FECHA DEL HECHO

21/09/2026 · 11:00

1 HALLAZGO Y DIAGNÓSTICO

ORIGEN Y MODALIDAD

OS folio 00000001 R00 · Visita 21/09, 09:00–09:40 · Técnica A.

HALLAZGO H01

Obstrucción observada en tramo accesible de drenaje.



E02 · ESQUEMA ILUSTRATIVO

21/09 · Tramo accesible donde se observó la obstrucción.

Sin fotografía real adjunta en esta muestra.

DIAGNÓSTICO · CAUSA PROBABLE

La obstrucción podría explicar el goteo. Se confirmará con una prueba de descarga después de la limpieza.

2 ALCANCE Y CRITERIOS PROPUESTOS

| ÍTEM | TRABAJO                       | CRITERIO DE ACEPTACIÓN                            |
|------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| T01  | Limpiar tramo accesible       | Descarga libre, sin rebalse visible.              |
| T02  | Reinstalar conexiones         | Sin fugas visibles en comprobación.               |
| T03  | Verificar y entregar registro | Sin goteo en prueba acordada; registro entregado. |

EXCLUSIÓN

Red embutida fuera del tramo accesible.

PLAZO PREVISTO

22–23/09/2026. Método y duración de prueba: acuerdo del caso ficticio.

DECISIÓN DE ALCANCE

Aprobación simulada de POT-2026-REL-00000002 R00 por responsable autorizado. Sin firma ni autorización real.



# Informe de avance

DOCUMENTO / REVISIÓN

POT-2026-AV-00000004 R00

PROYECTO

Edificio Parque de Prueba

CLIENTE / UBICACIÓN

Administración Edificio Ejemplo · Oficina 204

FECHA DEL HECHO

23/09/2026 · corte diario

## 1 RESULTADO DEL PERÍODO

ALCANCE APROBADO

POT-2026-REL-00000002 R00 · Hitos ponderados

23/09 · T02 y T03 · Técnica A

100%

+60 puntos hoy

## 2 PREVISTO FRENTE A REALIZADO

| ÍTEM | PESO | AL 22/09   | EN ESTE PERÍODO   | ACUMULADO  |
|------|------|------------|-------------------|------------|
| T01  | 40%  | Completado | Sin actividad     | Completado |
| T02  | 30%  | Pendiente  | Reinstalado       | Completado |
| T03  | 30%  | Pendiente  | Prueba y registro | Completado |

E04 · ESQUEMA ILUSTRATIVO

23/09 · Prueba final y evidencia del trabajo ejecutado.

Sin fotografía real adjunta en esta muestra.

## 3 DESVÍOS Y SIGUIENTE DECISIÓN

DESVÍOS DEL ALCANCE

Sin cambios aprobados respecto de POT-2026-REL-00000002 R00 en este corte.

SIGUIENTE PASO

Emitir cierre técnico tras validar resultados; la recepción del cliente sigue pendiente.

LECTURA DEL INDICADOR

100% de hitos técnicos ejecutados. El expediente no está aceptado por el cliente ni formalizado por este porcentaje.



## 04 / VERIFICACIÓN

Recepción pendiente

## Informe de cierre técnico

## DOCUMENTO / REVISIÓN

POT-2026-CIE-00000005 R00

## PROYECTO

Edificio Parque de Prueba

## CLIENTE / UBICACIÓN

Administración Edificio Ejemplo · Oficina 204

## FECHA DEL HECHO

23/09/2026 · 16:00

## 1 BASE Y EJECUCIÓN FINAL

## ALCANCE DE REFERENCIA

POT-2026-REL-00000002 R00 · T01–T03. Ejecución 22–23/09. Avances POT-2026-AV-00000003 R00 y POT-2026-AV-00000004 R00.

## 2 COMPROBACIÓN DE CRITERIOS

| ÍTEM | VERIFICACIÓN REGISTRADA                           | RESULTADO | EVIDENCIA |
|------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|
| T01  | Descarga libre; sin rebalse visible.              | Conforme  | E04       |
| T02  | Sin fugas visibles en conexiones.                 | Conforme  | E04       |
| T03  | Sin goteo en prueba acordada; registro entregado. | Conforme  | E04       |

## E04 · ESQUEMA ILUSTRATIVO

23/09 · Resultado final asociado a T01–T03. Original en expediente.

Sin fotografía real adjunta en esta muestra.

## 3 PENDIENTES Y DECISIÓN TÉCNICA

## PENDIENTE P01

Copia adicional del registro para archivo. Supervisor B · 25/09.

## VERIFICADOR

Supervisor B · 23/09/2026. Pruebas y resultados de esta revisión.

## CONCLUSIÓN TÉCNICA

Conforme según los criterios registrados. P01 es administrativo y queda abierto. La aceptación del cliente se registra aparte.

## AUTORIZACIÓN TÉCNICA · SUPERVISOR B

Pendiente · sin firma en esta muestra

## RECEPCIÓN DEL CLIENTE · VER ACTA

Pendiente · sin firma en esta muestra



05 / RECEPCIÓN

Pendiente de firma

# Acta de conformidad

**DOCUMENTO / REVISIÓN**

POT-2026-ACT-00000006 R00

**PROYECTO**

Edificio Parque de Prueba

**CLIENTE / UBICACIÓN**

Administración Edificio Ejemplo · Oficina 204

**FECHA DEL HECHO**

24/09/2026 · 10:00

## 1 OBJETO DE RECEPCIÓN

**SERVICIO ENTREGADO**

Intervención del drenaje y verificación de AC-204. Cierre técnico POT-2026-CIE-00000005 R00 y registro principal entregados.

**RECEPTOR PREVISTO**

Representante C · Administración Edificio Ejemplo.  
Autoridad a verificar.

**EMISOR**

Servicios Técnicos Ejemplo S.A. · Supervisor B.

## 2 DECISIÓN Y RESERVAS

**DECISIÓN PROPUESTA DE LA MUESTRA**

### Aceptado con reservas

Reserva P01: copia adicional del registro para archivo. Responsable: Supervisor B. Plazo: 25/09/2026.

## 3 CONDICIONES Y FORMALIZACIÓN

**GARANTÍA CONTRACTUAL**

Cobertura y plazo pendientes de definir para esta muestra. No se presume una garantía nueva a partir de la OT.

**ESTADO DEL INSTRUMENTO**

Borrador pendiente de condiciones y firma. La decisión aún no tiene efecto.

**CONTENIDO A CONSENTIR**

POT-2026-ACT-00000006 R00,  
POT-2026-CIE-00000005 R00, reserva P01 y  
condiciones acordadas.

**REPRESENTANTE C · CLIENTE**

Pendiente · sin firma en esta muestra

**SUPERVISOR B · EMISOR**

Pendiente · sin firma en esta muestra