



01 / APERTURA

Borrador de muestra

Orden de servicio

DOCUMENTO / REVISIÓN

POT-2026-OS-00000001 R00

PROYECTO

Edificio Parque de Prueba

CLIENTE / UBICACIÓN

Administración Edificio Ejemplo · Oficina 204

FECHA DEL HECHO

21/09/2026 · 08:25

1 ORIGEN Y SOLICITUD

RECEPCIÓN DEL PEDIDO


21/09 · 08:15 · Correo del cliente. Referencia MSG-01.

REGISTRO DE LA OT

21/09 · 08:25 · Operador de mesa de servicios.

RECLAMO ORIGINAL DEL SOLICITANTE

Se observa goteo debajo de la unidad interior durante el uso.



E01 · ESQUEMA ILUSTRATIVO

Imagen enviada por el cliente con MSG-01; no es registro de una visita técnica.

Sin fotografía real adjunta en esta muestra.

2 CLASIFICACIÓN Y DERIVACIÓN

DATO	REGISTRO	PROCEDENCIA
Activo referido	AC-204	Declarado por el cliente
Prioridad inicial	Media · provisional	Clasificación operativa
Responsable	Técnica A	Asignación de mesa

SIGUIENTE PASO

Realizar relevamiento técnico. No se certifican visita, diagnóstico ni conformidad en esta orden.

REGISTRO · MESA DE SERVICIOS

Pendiente · sin firma en esta muestra

REVISIÓN DE APERTURA · PENDIENTE

Pendiente · sin firma en esta muestra