



04 / VERIFICACIÓN

Recepción pendiente

Informe de cierre técnico

DOCUMENTO / REVISIÓN

POT-2026-CIE-00000005 R00

PROYECTO

Edificio Parque de Prueba

CLIENTE / UBICACIÓN

Administración Edificio Ejemplo · Oficina 204

FECHA DEL HECHO

23/09/2026 · 16:00

1 BASE Y EJECUCIÓN FINAL

ALCANCE DE REFERENCIA

POT-2026-REL-00000002 R00 · T01–T03. Ejecución 22–23/09. Avances POT-2026-AV-00000003 R00 y POT-2026-AV-00000004 R00.

2 COMPROBACIÓN DE CRITERIOS

ÍTEM	VERIFICACIÓN REGISTRADA	RESULTADO	EVIDENCIA
T01	Descarga libre; sin rebalse visible.	Conforme	E04
T02	Sin fugas visibles en conexiones.	Conforme	E04
T03	Sin goteo en prueba acordada; registro entregado.	Conforme	E04

E04 · ESQUEMA ILUSTRATIVO

23/09 · Resultado final asociado a T01–T03. Original en expediente.

Sin fotografía real adjunta en esta muestra.

3 PENDIENTES Y DECISIÓN TÉCNICA

PENDIENTE P01

Copia adicional del registro para archivo. Supervisor B · 25/09.

VERIFICADOR

Supervisor B · 23/09/2026. Pruebas y resultados de esta revisión.

CONCLUSIÓN TÉCNICA

Conforme según los criterios registrados. P01 es administrativo y queda abierto. La aceptación del cliente se registra aparte.

AUTORIZACIÓN TÉCNICA · SUPERVISOR B

Pendiente · sin firma en esta muestra

RECEPCIÓN DEL CLIENTE · VER ACTA

Pendiente · sin firma en esta muestra