

BA 01	Via Carletti – via Prati	Tipo di intervento	BARRIERE ARCHITETTONICHE
Percorso ciclo pedonale ad ovest de Le Robinie tra via Carletti e via Prati		Eliminazione di dislivelli dovuti a manufatti in cemento sporgenti ed a radici che rendono difficoltosa la percorribilità del ciclo pedonale	

BA 02	via Repubblica	Tipo di intervento	BARRIERE ARCHITETTONICHE
via Repubblica ciclo pedonale su ambo i lati		Pavimentazione permeabile da realizzare con cubetti di granito per ampliare la percorribilità dell'area di transito ciclo pedonale	
Data:	Elaborato da: ing. Flavio Guidetti	Revisionato da:	