


BA 01  Percorso ciclo pedonale ad ovest de Le Robinie tra via Carletti e via Prati	Via Carletti – via Prati 	Tipo di intervento Eliminazione di dislivelli dovuti a manufatti in cemento sporgenti ed a radici che rendono difficoltosa la percorribilità del ciclo pedonale	BARRIERE ARCHITETTONICHE 
BA 02  via Repubblica ciclo pedonale su ambo i lati	via Repubblica 	Tipo di intervento Pavimentazione permeabile da realizzare con cubetti di granito per ampliare la percorribilità dell'area di transito ciclo pedonale 	BARRIERE ARCHITETTONICHE 
Data:	Elaborato da: ing. Flavio Guidetti	Revisionato da:	