ColoniaSuiza

SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Relevamiento Inicial y Diagnóstico de Gestión — Visita 1

Marco Normativo: Ley 19.587 — Decreto Reglamentario 351/79 — Decreto 1338/96

1. Datos generales del establecimiento

Organismo (Razón social): JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Nombre del establecimiento: Comisaría 3ra - Div. Montada, Canes y Bomberos

Domicilio: Alejandro Carbó 841

N° Estab.: 56 **C.P.:** 3100

Localidad: Paraná **Provincia:** Entre Ríos

CUIT: 30-67119808-1 **ART:** IAPSER ART

Fecha de relevamiento: 15/05/2026

Relevado por (Profesional HyS): Téc. Estefania N. Meiler (Mat. T0151 - Colegio HySER)

2. Descripción y características del establecimiento

Actividad principal desarrollada: Servicios para el orden público y la seguridad

Inmueble: (●) Propio ( ) De terceros

Condición / Contrato: Dependencia policial operativa y cuartel de bomberos propio

Dimensiones y superficie: Superficie total predio: 8500 | Superficie cubierta: 3200 | Cantidad de plantas/niveles: 2

Dotación de personal: Total empleados: 95 | Administrativos: 20 | Producción / Operativos: 65 | Otros (logística/serv.): 10

3. Detalle de condiciones generales del establecimiento

Predio operativo que reúne tres dependencias: Comisaría Tercera (atención al público, denuncias, guardias permanentes), Destacamento de Bomberos Zapadores (vehículos autobombas, rescates, pañol) y División Montada y Canes (boxes equinos, caniles, adiestramiento, veterinaria). Estructura de mampostería tradicional y tinglados de cocheras. Se observan fisuras y deterioro de cielorrasos en bomberos, humedad y revoques deteriorados en Comisaría 3ra, y escalera de madera deficiente en Montada y Canes.

4. Servicios profesionales y organización (Dec. 1338/96)

Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (interno/externo) Organizacional — (●) Sí ( ) No ( ) NC

Nombre y Apellido: Téc. Estefania N. Meiler **Matrícula:** Mat. T0151 - Colegio HySER **Teléfono:** 0343-4200000 ( ) Int. ( ) Ext.

Correo electrónico / Email: hys.comisaria3@policiadeentrerios.gob.ar

Servicio de Medicina Laboral Organizacional — ( ) Sí (●) No ( ) NC

Causa/s detectada/s:

- [x] No cuenta con médico del trabajo designado
- [x] Carga horaria médica insuficiente
- [ ] Sin cobertura médica laboral documentada

Comité Mixto / Delegados de H y S (si corresponde por dotación o actividad) Organizacional — ( ) Sí ( ) No (●) NC

5. Aspectos edilicios y estructurales

Pisos, paredes, techos, escaleras y vías de circulación en buen estado — Condiciones*	○ Sí	● No	○ NC
Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual) — Mediciones	○ Sí	● No	○ NC
Ventilación adecuada / depósitos y estibas correctamente dispuestos — Condiciones*	○ Sí	● No	○ NC

6. Instalaciones

6.1 Eléctrica

Tablero, seccionales y certificación de instalación eléctrica — Infraestructura	○ Sí	● No	○ NC
Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos — Mediciones	○ Sí	● No	○ NC

6.2 Gas

Certificado de instalador matriculado / habilitación vigente — Infraestructura	○ Sí	● No	○ NC

6.3 Protección contra incendios

Matafuegos: sistema completo — cantidad, tipo, vigencia, montaje y señalización (Dec. 351/79 — Res. SRT 189/08) — Infraestructura	○ Sí	● No	○ NC

Causa/s detectada/s:

- [x] No hay matafuegos instalados
- [ ] Matafuegos vencidos / sin control de recarga
- [ ] Sin control periódico documentado
- [ ] Cantidad insuficiente para la superficie/carga de fuego
- [ ] Tipo inadecuado para la clase de fuego del sector
- [ ] Sin prueba hidráulica vigente
- [ ] Sin chapa baliza / señalización

Cantidad adecuada a la carga de fuego del sector — Infraestructura	○ Sí	● No	○ NC
Tipo de agente extintor adecuado a la clase de fuego del sector — Infraestructura	● Sí	○ No	○ NC
Recarga vigente — certificado de empresa habilitada y etiqueta con fecha — Infraestructura	● Sí	○ No	○ NC
Prueba hidráulica vigente y documentada — Infraestructura	● Sí	○ No	○ NC
Montaje correcto en soporte (máx. 1,50 m) con chapa baliza y señalética visible — Infraestructura	○ Sí	● No	○ NC
Personal capacitado en uso de matafuegos — técnica PASS (fuego controlado) — Formación	● Sí	○ No	○ NC
Red de incendio / hidrantes — Infraestructura	● Sí	○ No	○ NC
Detectores de humo/calor y señalética de emergencia — Infraestructura	○ Sí	● No	○ NC
Cálculo de carga de fuego por sector — Mediciones	○ Sí	● No	○ NC

6.4 Sanitarias

Baños, vestuarios y comedor según dotación — Condiciones*	● Sí	○ No	○ NC

6.5 Agua de consumo humano

Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587) — Mediciones	○ Sí	● No	○ NC

Causa/s detectada/s:

- [x] Nunca se realizó
- [ ] Vencido
- [ ] Se hizo pero no hay registro escrito

7. Agentes de riesgo presentes

7.1 Físicos

Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12) Mediciones	○ Sí	◉ No	○ NC
Vibraciones (si aplica a la actividad) — medidas Mediciones (condicional)	○ Sí	○ No	◉ NC
Material particulado (si aplica a la actividad) — medido Mediciones (condicional)	○ Sí	○ No	◉ NC

7.2 Químicos

Hojas de seguridad (MSDS) disponibles y almacenamiento correcto Condiciones*	◉ Sí	○ No	○ NC

7.3 Biológicos

Exposición a agentes biológicos evaluada (si aplica) Condiciones*	○ Sí	○ No	◉ NC

7.4 Ergonómicos (Res. SRT 886/15)

Evaluación de puestos de trabajo con riesgo ergonómico realizada (Res. SRT 886/15) Ergonomía	○ Sí	◉ No	○ NC

8. Máquinas, equipos y herramientas

Resguardos y mantenimiento preventivo en máquinas críticas Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC

9. Elementos de Protección Personal (EPP)

EPP definidos por puesto, entregados y con registro firmado Res. SRT 299/11 Condiciones*	○ Sí	◉ No	○ NC

10. Emergencias

Plan de evacuación existente y difundido Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Simulacros de evacuación realizados Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Brigada de emergencia conformada y capacitada Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Botiquín de primeros auxilios: ubicación y contenido correctos Infraestructura	◉ Sí	○ No	○ NC

11. Documentación legal — Legajo Técnico

11.1 RGRL (Res. SRT 463/09)

RGRL confeccionado y presentado ante ART [Documental] ○ Sí ◉ No ○ NC

Causa/s detectada/s:

☑ No confeccionado ☐ Confeccionado pero desactualizado ☐ Confeccionado, sin constancia de presentación ante ART

11.2 RAR (Res. SRT 37/10)

RAR confeccionado y remitido a ART [Documental] ○ Sí ◉ No ○ NC

Causa/s detectada/s:

☑ No confeccionado ☐ Desactualizado respecto a agentes reales ☐ Sin vínculo con vigilancia de la salud

11.3 SVCC (Res. SRT 81/19)

Carga de información en el sistema SVCC realizada [Documental] ○ Sí ○ No ◉ NC

11.4 Exámenes médicos y siniestralidad

Exámenes preocupacionales y periódicos al día [Organizacional*] ○ Sí ◉ No ○ NC

Registro de accidentes, enfermedades profesionales y estadísticas de siniestralidad [Organizacional*] ◉ Sí ○ No ○ NC

12. Capacitación

Plan Anual de Capacitación vigente Formación	(●) Sí	( ) No	( ) NC
Inducción a nuevo personal implementada y documentada Formación	(●) Sí	( ) No	( ) NC

13. Observaciones generales del relevamiento

Relevamiento técnico inicial para Comisaría Tercera, División Bomberos y División Montada y Canes (Alejandro Carbó 841, Paraná). Se establecieron acciones de regularización para extintores en Montada, tableros en Bomberos y escalera de entrepiso, con cronograma anual conforme a normativas vigentes.

Firma y aclaración — Profesional HyS Relevador

Firma y aclaración — Referente / Responsable del Establecimiento

Plan de Acción y Recomendaciones por Perfil de Riesgo — Parte 1

Desvíos detectados en Gestión Documental, Mediciones Ocupacionales, Ergonomía e Infraestructura

Perfil Documental y Legal

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
RGRL confeccionado y presentado ante ART	RGRL pendiente de presentación formal ante la ART	Confeccionar y presentar RGRL actualizado ante IAPSER ART	Remitir el relevamiento con constancia de recepción de la aseguradora.
RAR confeccionado y remitido a ART	RAR no confeccionado respecto a agentes de riesgo del establecimiento	Confeccionar y remitir el RAR ante IAPSER ART	Declarar nómina de personal expuesto según mediciones de ruido y ergonomía.

Perfil de Mediciones e Higiene Ocupacional

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual)	Falta de mediciones objetivas de iluminación por puesto según protocolo SRT	Efectuar estudio de niveles de iluminación según Res. SRT 84/12	Medición con luxómetro calibrado en oficinas de Comisaría 3ra, pañol de Bomberos, caballerizas y áreas de entrenamiento policial.
Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos	Ausencia de medición de PAT y verificación de continuidad bajo normativa oficial	Medición de Puesta a Tierra y continuidad de masas según Res. SRT 900/15	Medición con telurímetro calibrado en jabalinas y masas metálicas de las tres dependencias por profesional matriculado.
Cálculo de carga de fuego por sector	Ausencia de cálculo de carga de fuego por sector según Dec. 351/79 Anexo VII	Elaborar Estudio Técnico de Carga de Fuego	Relevamiento de carga combustible en pañoles, depósitos de forraje, cocheras de autobombas y oficinas.
Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587)	Toma de muestra en canilla de cocina Comisaría 3ra pendiente de resultados analíticos de laboratorio	Completar análisis bacteriológico y fisicoquímico del agua de consumo	Obtener informe de ensayo bromatológico de laboratorio y verificar potabilidad según Ley 19.587 Cap. 8.
Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12)	Sectores con motobombas, generadores y sirenas sin evaluación sonora	Efectuar medición de Ruido Laboral según Res. SRT 85/12	Medición con decibelímetro integrador clase 2 en garaje de Bomberos y talleres operativos.

Perfil Ergonómico (Res. SRT 886/15)

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Evaluación de puestos de trabajo con riesgo ergonómico realizada (Res. SRT 886/15)	Puestos operativos, administrativos y de cuidado animal sin evaluación ergonómica	Implementar Programa de Ergonomía Integrado Res. SRT 886/15	Completar planillas de identificación inicial para levantamiento de cargas, posturas y tareas administrativas.

Perfil de Infraestructura, Instalaciones y Protección contra Incendios

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Tablero, seccionales y certificación de instalación eléctrica	Tableros eléctricos en Bomberos sin tapas de protección y conductores accesibles con riesgo de contacto (Fotos 12 y 13)	Adecuación y cierre reglamentario de tableros eléctricos	Instalar contratapas y puertas en gabinetes, peinar cableados expuestos y colocar señalética de 'Riesgo Eléctrico'.
Certificado de instalador matriculado / habilitación vigente	Inexistencia de certificado de aptitud eléctrica emitido por profesional electricista	Obtener Certificado de Aptitud de Instalación Eléctrica	Revisión técnica general de tableros y circuitos y certificación formal ante COPMMOTER/CIEER.
Matafuegos: sistema completo	División Montada y Canes: ausencia total de extintores portátiles en sus sectores y caballerizas	Dotar a la División Montada y Canes de extintores portátiles reglamentarios	Proveer e instalar extintores triclase ABC de 5 kg y 10 kg con soportes murales y chapas baliza IRAM en boxes, corrales y oficinas.
Cantidad adecuada a la carga de fuego del sector	Dotación general de extintores no calculada técnicamente según carga de fuego	Verificar y adecuar la dotación de extintores según estudio de carga de fuego	Ajustar unidades extintoras conforme a la carga combustible de galpones, cocheras y dependencias administrativas.
Montaje correcto en soporte (máx. 1,50 m) con chapa baliza y señalética visible	Falta de montaje y señalización de extintores en sectores de Montada y Canes	Montaje reglamentario de extintores con soporte mural y chapa baliza	Fijar extintores a altura reglamentaria (máx. 1,50 m) y colocar balizas rojo y blanco reflectantes IRAM.
Detectores de humo/calor y señalética de emergencia	Falta de señalética fotoluminiscente de salidas y vías de escape en dependencias	Instalar señalización de emergencia y medios de escape	Colocar carteles fotoluminiscentes de salidas de emergencia y flechas direccionales en pasillos y accesos comunes.
Resguardos y mantenimiento preventivo en máquinas críticas	Inexistencia de libro o registro documentado de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias y vehículos	Implementar programa documentado de mantenimiento preventivo y correctivo con registro	Confeccionar registros periódicos de inspección para motobombas, motosierras, equipos hidráulicos y vehículos de emergencia.
Plan de evacuación existente y difundido	Plan de evacuación y asignación de roles de emergencia no formalizado en el predio	Confeccionar Plan de Autoprotección y Evacuación	Elaborar planos de escape, definir roles operativos y procedimientos coordinados entre Comisaría, Bomberos y Montada.
Simulacros de evacuación realizados	Nunca se realizó simulacro de evacuación conjunto en las tres dependencias	Programar y realizar simulacro de incendio y evacuación general	Ejecutar ejercicio práctico con toma de tiempos y elaboración de informe técnico post-simulacro.
Brigada de emergencia conformada y capacitada	Brigada de emergencia no conformada formalmente en dependencias administrativas y montada	Conformar y capacitar brigada de emergencia interdisciplinaria	Designar y entrenar brigadistas de las distintas dependencias en roles de alarma, evacuación y primeros auxilios.

Plan de Acción y Recomendaciones por Perfil de Riesgo — Parte 2

Desvíos detectados en Capacitación, Organización Preventiva y Condiciones Físicas de Trabajo

Perfil Formativo y Capacitación

Sin acciones pendientes.

Perfil Organizacional y Servicios Médicos / HyS

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Servicio de Medicina Laboral	Inexistencia de servicio de medicina del trabajo documentado y seguimiento de salud laboral	Gestionar cobertura de medicina laboral y cronograma de exámenes periódicos	Articular con Sanidad Policial asignación de horas médicas conforme a dotación y confección de nómina de personal expuesto.
Exámenes preocupacionales y periódicos al día	Falta de exámenes periódicos de salud laboral coordinados	Coordinar exámenes periódicos con ART y Sanidad Policial	Articular la nómina de trabajadores para realización de estudios médicos periódicos.

Perfil de Condiciones Físicas y Medio Ambiente

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Pisos, paredes, techos, escaleras y vías de circulación en buen estado	Escalera de madera hacia entrepiso en Montada y Canes inestable, sin pasamanos lateral y sin antideslizantes (Foto 18); humedad y revoques desprendidos en Comisaría 3ra; fisuras en cielorraso de Bomberos	Reacondicionamiento estructural de escalera y mantenimiento edilicio correctivo	Afirmar estructura de escalera de madera, instalar pasamanos en ambos laterales y bandas antideslizantes; reparar cielorrasos y revoques exteriores afectados por humedad.
Ventilación adecuada / depósitos y estibas correctamente dispuestos	Montada y Canes: acumulación de bolsas con insumos y materiales sobre el piso en depósitos (Fotos 10 y 11)	Implementar ordenamiento y estiba en depósitos de insumos y monturas	Instalar estanterías metálicas elevadas, despejar pasillos de circulación y clasificar elementos ecuestres y veterinarios.
EPP definidos por puesto, entregados y con registro firmado	Falta de registros individuales actualizados de entrega de EPP bajo Res. SRT 299/11	Implementar planillas oficiales de entrega de EPP con firma de recepción	Confeccionar constancias individuales de entrega de trajes estructurales, cascos, botas y guantes para todo el personal.

Programación de Acciones por Sector y Puesto

Asigná Sector, Puesto y Mes/Año programado a cada acción requerida. Podés duplicar filas para múltiples sectores o agregar adicionales.

Mediciones pendientes

Medición	Sector / Área	Observación	Mes/Año
Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual)	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Cálculo de carga de fuego por sector	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587)	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12)	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**

Evaluaciones ergonómicas (Res. SRT 886/15)

Identificación y evaluación de puestos con riesgo ergonómico según metodología Res. SRT 886/15

Sector / Área	Puesto/s de trabajo a evaluar	Observación	Mes/Año
Oficinas y guardias Comisaría 3ra / Bomberos	Personal administrativo y guardias permanentes	Res. SRT 886/15 - Posturas y pantallas	**Dic 2026**
División Montada y Canes / Pañol Bomberos	Cuidado animal, monturas y tareas operativas	Res. SRT 886/15 - Manejo manual de cargas	**Dic 2026**

Visitas de campo / Relevamiento en sede

Acción a realizar en visita	Sector / Área	Observación	Mes/Año
Relevamiento y verificación edilicia (pisos, techos, escaleras, circulación)	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Inspección de ventilación y disposición de depósitos/estibas	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Regularizar resguardos y mantenimiento preventivo de máquinas críticas	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Relevamiento de uso efectivo y entrega de EPP según Res. SRT 299/11	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**

Plan de Capacitación

#	Tema / Contenido	Destinatarios / Área	Modalidad	Mes/Año	Responsable
1	Riesgo Eléctrico y prevención en tableros	Personal general y de maestranza	**Presencial**	**Sep 2026**	Servicio HyS
2	Prevención, extinción y tipos de incendios (Uso de extintores)	Personal de Comisaría 3ra y Montada y Canes	**Teórico-práctica**	**Sep 2026**	Servicio HyS / Bomberos
3	Primeros Auxilios y atención de emergencias	Personal policial de guardia	**Presencial**	**Sep 2026**	Servicio HyS
4	Orden y Limpieza en sectores operativos y depósitos	Personal de pañol, caballerizas y servicios	**Presencial**	**Sep 2026**	Servicio HyS
5	Ergonomía y manipulación manual de cargas	Personal operativo y administrativo	**Presencial**	**Sep 2026**	Servicio HyS
6	Plan de Evacuación (específica para brigada de emergencia)	Brigadistas y líderes designados	**Teórico-práctica**	**Dic 2026**	Servicio HyS

Cronograma Anual de Actividades (Plan de Trabajo)

Suma consolidada de la programación. Hacé clic en cualquier celda para marcar o desmarcar meses (X).

DESARROLLO	May 2026	Jun 2026	Jul 2026	Ago 2026	Sep 2026	Oct 2026	Nov 2026	Dic 2026	Ene 2027	Feb 2027	Mar 2027	Abr 2027
- Medición: Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual)												
- Medición: Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos												
- Medición: Cálculo de carga de fuego por sector												
- Medición: Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587)												
- Medición: Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12)												
- Ergonomía: Oficinas y guardias Comisaría 3ra / Bomberos - Personal administrativo y guardias permanentes (Res. 886/15)								X				
- Ergonomía: División Montada y Canes / Pañol Bomberos - Cuidado animal, monturas y tareas operativas (Res. 886/15)								X				
- Capacitación: Riesgo Eléctrico y prevención en tableros (Personal general y de maestranza)					X							
- Capacitación: Prevención, extinción y tipos de incendios (Uso de extintores) (Personal de Comisaría 3ra y Montada y Canes)					X							
- Capacitación: Primeros Auxilios y atención de emergencias (Personal policial de guardia)					X							
- Capacitación: Orden y Limpieza en sectores operativos y depósitos (Personal de pañol, caballerizas y servicios)					X							
- Capacitación: Ergonomía y manipulación manual de cargas (Personal operativo y administrativo)					X							
- Capacitación: Plan de Evacuación (específica para brigada de emergencia) (Brigadistas y líderes designados)								X				
DESARROLLO	**May 2026**	**Jun 2026**	**Jul 2026**	**Ago 2026**	**Sep 2026**	**Oct 2026**	**Nov 2026**	**Dic 2026**	**Ene 2027**	**Feb 2027**	**Mar 2027**	**Abr 2027**
- Recorrido por establecimiento identificando nuevos desvíos												
- Relevamiento y verificación edilicia (pisos, techos, escaleras, circulación)												
- Inspección de ventilación y disposición de depósitos/estibas												
- Regularizar resguardos y mantenimiento preventivo de máquinas críticas												
- Relevamiento de uso efectivo y entrega de EPP según Res. SRT 299/11												