



SERVICIO ESPECIALIZADO

Peritaje estructural post-sismo y estudio de vulnerabilidad sísmica

Servicio especializado para aseguradoras, administraciones, constructoras y copropiedades.

Aseguradoras

Administraciones

Constructoras

Copropiedades

¿Su edificio sufrió daños por un sismo?

Realizamos peritajes estructurales integrales que permiten determinar el estado real de una edificación, establecer técnicamente el origen de los daños, evaluar la vulnerabilidad sísmica y proporcionar la información necesaria para reclamaciones ante aseguradoras, procesos judiciales, planes de rehabilitación y toma de decisiones de inversión.

Nuestros servicios

Del levantamiento en campo al nexo causal: cada etapa aporta evidencia técnica a la siguiente.

01

Inspección y diagnóstico estructural

- ✓ Levantamiento e inventario detallado de daños
- ✓ Clasificación de daños estructurales y no estructurales
- ✓ Mapeo de fisuras y grietas
- ✓ Registro fotográfico técnico georreferenciado
- ✓ Evaluación de verticalidad, desplomes y deformaciones
- ✓ Aplicación de metodología AIS para evaluación post-sismo

02

Levantamiento as-built y caracterización estructural

- ✓ Levantamiento geométrico completo de la estructura
- ✓ Elaboración de planos as-built (BIM)
- ✓ Identificación del sistema estructural existente
- ✓ Evaluación de irregularidades estructurales
- ✓ Verificación de elementos ocultos mediante exploración especializada

03

Estudios de materiales y ensayos especializados

Trabajamos con laboratorios acreditados para:

- ✓ Extracción de núcleos de concreto
- ✓ Esclerometría
- ✓ Ultrasonido estructural
- ✓ Ferroskan y detección de armaduras
- ✓ Ensayos de acero de refuerzo
- ✓ Estudios de carbonatación y corrosión
- ✓ Verificación de cimentaciones mediante apiques
- ✓ Exploración geotécnica y sondeos SPT
- ✓ Medición dinámica y vibración ambiental

04

Modelación y evaluación sísmica

- ✓ Modelo estructural tridimensional
- ✓ Calibración con mediciones reales
- ✓ Evaluación de desempeño sísmico
- ✓ Cálculo de derivas y sobreesfuerzos
- ✓ Verificación de estabilidad global
- ✓ Evaluación de pisos blandos y zonas críticas
- ✓ Análisis conforme a NSR-10 Capítulo A.10

05

Determinación del nexo causal

Uno de los aspectos más importantes para procesos con aseguradoras. Nuestro equipo determina técnicamente:

- ✓ Daños causados por el evento sísmico
- ✓ Daños atribuibles al envejecimiento de la estructura
- ✓ Efectos de corrosión, carbonatación o deterioro previo
- ✓ Relación entre la demanda sísmica registrada y los daños observados
- ✓ Nivel de riesgo y habitabilidad de la edificación

RESPALDO TÉCNICO

Diagnósticos respaldados por evidencia técnica verificable.

NSR-10

Metodologías AIS

Laboratorios acreditados

Documentos entregables

01

Informe preliminar

- Hallazgos iniciales.
- Concepto de habitabilidad.

02

Informe técnico de vulnerabilidad

- Resultados de ensayos.
- Modelo estructural calibrado.
- Diagnóstico integral.

03

Dictamen pericial

- Determinación técnica de causas.
- Estado estructural.
- Nivel de riesgo.
- Sustento para reclamaciones y procesos legales.

04

Diseño de intervención

OPCIONAL

- Alternativas de reforzamiento.
- Memorias de cálculo.
- Planos estructurales.
- Presupuesto de reparación.

APLICACIONES

Sectores que atendemos

Conjuntos residenciales

Edificios multifamiliares

Centros comerciales

Hoteles

Instituciones educativas

Hospitales

Infraestructura pública

Bodegas industriales

Edificaciones patrimoniales

POR QUÉ ELEGIRNOS

Valor agregado



Independencia técnica.



Experiencia en evaluación de estructuras existentes.



Soporte para reclamaciones ante aseguradoras.



Aplicación de normativa NSR-10 y metodologías AIS.



Integración de ensayos destructivos y no destructivos.



Diagnósticos respaldados por evidencia técnica verificable.



ARBOLEDA AYERBE

CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONSTRUYENDO FUTURO

CONTACTO

**Empecemos por
entender la
necesidad.**

Cuéntenos el tipo de edificación, su ubicación y lo ocurrido. Con esa información orientamos el alcance inicial del peritaje.

JOSE VICENTE ARBOLEDA AYERBE

Ingeniero Civil



Correo electrónico

jvarboleda@ingearboleda.com