

MOLD SENSOR DIAGNOSTICS - TEST REPORT

Mold type

1_AMAVIL-SLAB1

Tester **G. Ibragimova**



Date

2019.06.05 08:22

Status



Mold No.

1

RIGHT



FIXED



LOOSE



LEFT



2019.06.05
G. Ibragimova