



Substituição das Sentinelas (VILA DE OFICIAIS)

[illegible]

Postos	Substituição das Sentinelas												
	08:00h	10:00h	12:00h	14:00h	16:00h	18:00h	20:00h	22:00h	00:00h	02:00h	04:00h	06:00h	08:00h
	(CA ou SA)	(CA ou SA)	(CA ou SA)	(CA ou SA)	(CA ou SA)	(CA ou SA)	(CA ou SA)	(CA ou SA)	(CA ou SA)	(CA ou SA)	(CA ou SA)	(CA ou SA)	(CA ou SA)
P1	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A
P2	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A
P10	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A
P10A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A
P14	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A	S/A
Visto CB GD	CB C. BARBOSA	CB C. BARBOSA	CB C. BARBOSA	CB C. BARBOSA	CB C. BARBOSA	CB C. BARBOSA	CB C. BARBOSA	CB C. BARBOSA	CB C. BARBOSA	CB C. BARBOSA	CB C. BARBOSA	CB C. BARBOSA	CB C. BARBOSA

OBSERVAÇÃO:

1) CASO HAJA ALGUMA ALTERAÇÃO, DEVERÁ SER LANÇADA NO VERSO DESTA FOLHA.

FUNÇÃO	SU	NOME COMPLETO	ASSINATURA
CABO GD QTL	CCAP	LUCAS DA CONCEIÇÃO BARBOSA	_____
CB VILA MIL OF	3º CIA	VICTOR MENDES DOS SANTOS	_____
	1º CIA	LUIS GUSTAVO NERIS DOS SANTOS	_____
CB VILA MIL ST/SGT	2º CIA	CARLOS EDSON DE JESUS SANTOS JÚNIOR	_____
	CCAP	JOSUÉ DE JESUS SOUZA	_____

POSTO	ALTERAÇÕES
<u>POSTO P-1</u>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ GUARITA COM FIOS EXPOSTOS PELA PARTE INTERNA; ➤ PAREDE DESCASCANDO E PERDENDO A COR; ➤ HÁ MARCAS DE COTURNO NA PAREDE;
<u>POSTO P-2</u>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BATENTE DA PORTA DA ENTRADA DA GUARITA SOLTANDO DA PAREDE;
<u>POSTO P-3</u>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ INTERFONE E PORTÃO FUNCIONANDO SÓ MANUALMENTE; ➤ INTERFONE COM O DÍGITO “1” COM MAL FUNCIONAMENTO;
<u>POSTO P-4</u>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEM INTERFONE, GUARITA COM ALGUNS FUROS NA PAREDE E MARCA DE COTURNO NA PAREDE
<u>POSTO P-10</u>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ALGUNS REFLETORES DA CAIXA D'ÁGUA ESTÃO QUEIMADOS;
<u>POSTO P-10A</u>	S/A
<u>POSTO P-12</u>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PORTÃO SE ENCONTRA TRAVADO AO TENTAR MOVELO PELO BOTÃO E MANUALMENTE; ➤ A LÂMPADA DO REFLETOR NÃO ESTÁ ACENDENDO; ➤ MARCAS DE COTURNO NAS PAREDES ➤ PELÍCULA DO VIDRO DESCASCANDO
<u>POSTO P-13</u>	S/A.
<u>POSTO P-14</u>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ A GUARITA ESTÁ COM ALGUNS FUROS E RISCOS DE BAIONETA; ➤ TAMPA DA GUARITA NÃO ESTÁ CHUMBADA; ➤ MARCAS DE COTURNO NA PAREDE; ➤ GUARITA COM ESCADA DANIFICADA, PODENDO OCASIONAR ACIDENTES DURANTE O SERVIÇO;

OBSERVAÇÕES DE MELHORIAS:

- ❖ REALIZAR REFORMAS NO BANHEIRO DA GUARDA E DO ALOJAMENTO DA GUARDA.
- ❖ TROCAR DESCARGA DO VASO SANITÁRIO E PORTA COMPLETA. TENDO EM VISTA O MAL CHEIRO DE QUANDO O MESMO É USADO.
- ❖ FAZER MANUTENÇÕES NO AR CONDICIONADO POIS, O APARELHO APRESENTA BARULHOS QUANDO ESTÁ FUNCIONANDO, E QUANDO ESTÁ EM BAIXA TEMPERATURA, CAI ÁGUA NO CHÃO DO ALOJAMENTO.
- ❖ TROCAR OS PERIFÉRICOS (MOUSE E TECLADO) DA GUARDA, OS MESMOS ESTÃO TODOS COM PROBLEMA, DIFICULTANDO O TRABALHO