



NIT. 900.592.799 - 1
Calle 36 No. 53 - 55 • PBX (4) 381 46 41
E-mail: tiremaxxcolibri@gmail.com
Medellin - Colombia

FECHA (Día Mes Año)			HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	ORDEN DE SERVICIO
14	01	2020	11:54:27 am		TC NRO 140

CLIENTE: + MASIVOS EN REPUESTOS S.A.S.777

NIT o C.C.: 900277169

TELÉFONOS: 1111 ,

CUMPLEAÑOS: 11 - OCT

DIRECCIÓN: AEROPUERTO CATAM

MUNICIPIO: MEDELLÍN

E-MAIL: aaa@hotmail.com

MARCA: MAZDA

GAMA: MEDIA

MODELO: 2017

PLACA: HUY134

KILOMETRAJE: 2500

KMS PROX CAMBIO ACEITE: 10000

FECHA SOAT (D/M/A): 2019-05-12 TECNO MECÁNICA (D/M/A): 2019-05-23 FECHA EXTINTOR (D/M/A): 2020-02-17

CANT	CAI	DESCRIPCIÓN	OPERARIO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
11	554927	11 R 22.5 XZE2+ 148/145L MICHELIN	Operario nro 1	17566.00	193226
22	573141	11.00 R 20 XZE2 150/146K MICHELIN	Operario nro 1	19057.00	419254
33	616032	11.00 R 20 XZY 3 150/146K MICHELIN	Operario nro 3	1330.00	43890

REVISIÓN VEHICULAR

1. REVISIÓN DE NIVELES	2. INSPECCIÓN LLANTAS	3. FILTRACIÓN	4. REVISIÓN ELÉCTRICA	5. INSPECCIÓN VISUAL
<input type="checkbox"/> Aceite de motor	<input type="checkbox"/> Presión	<input type="checkbox"/> Filtro de aceite	<input type="checkbox"/> Batería	<input type="checkbox"/> Plumillas
<input type="checkbox"/> Refrigerante	<input type="checkbox"/> Rotación	<input type="checkbox"/> Filtro de aire	<input type="checkbox"/> Luces	<input type="checkbox"/> Sistema de suspensión
<input type="checkbox"/> Aceite de transmisión	<input type="checkbox"/> Tapa válvulas	<input type="checkbox"/> Filtro de combustible	<input type="checkbox"/> Alternador	<input type="checkbox"/> Líquido de frenos
<input type="checkbox"/> Aceite de caja	<input type="checkbox"/> Repuesto	<input type="checkbox"/> Filtro de aire acondicionado	<input type="checkbox"/> Arranque	<input type="checkbox"/> Fugas del sistema

Observaciones		Gustavo López Henao	
	TÉCNICO	ASESOR	FIRMA CLIENTE