

**TIREMAXX**

NIT: 900.592.799 - 1  
Calle 36 No. 53 - PBX (4) 381 46 41  
E-mail: tiremaxxcolibri@gmail.com  
Medellín - Colombia

ENTRADA (Día Mes Año)			HORA DE ENTRADA	SALIDA (Día Mes Año)			HORA DE SALIDA	ORDEN DE SERVICIO
24	02	2021	09:22 am					3

CLIENTE: **GUSTAVO ADOLFO LÓPEZ HENAO**NIT o C.C.: **71876724**TELÉFONOS: **4440150**,CUMPLEAÑOS: **10 - FEB**DIRECCIÓN: **EDIFICIO ARBOLEDA M**MUNICIPIO: **ENVIGADO**E-MAIL: **tavohen@gmail.com**MARCA: **MAZDA**GAMA: **MEDIA**MODELO: **2009**PLACA: **AAA140**KILOMETRAJE: **16900**KMS PROX CAMBIO ACEITE: **20000**

FECHA SOAT (D/M/A):

TECNO MECÁNICA (D/M/A):

FECHA EXTINTOR (D/M/A):

**2021-02-10****2020-09-26****2020-11-25**

CANT	CAI	DESCRIPCIÓN		OPERARIO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
12	000401	MI 13R22.5 XZH2R 154/150G MICHELIN		OPERARIO NO ASIGNADO	83,945.00	1,007,340.00
2	AE-10W40 1/4	ACEITE ELF 10W40 TURBO DIESEL 1/4		WILBER GUERRA	84,959.00	169,918.00
2	SERVC02	SERV. ALINEACION SENCILLA CAMIONETA		ALEXANDER PAEZ MUÑOZ	57,434.00	114,868.00

## REVISIÓN VEHICULAR

1. REVISIÓN DE NIVELES	2. INSPECCIÓN LLANTAS	3. FILTRACIÓN	4. REVISIÓN ELÉCTRICA	5. INSPECCIÓN VISUAL
<input type="checkbox"/> Aceite de motor	<input type="checkbox"/> Presión	<input type="checkbox"/> Filtro de aceite	<input type="checkbox"/> Batería	<input type="checkbox"/> Plumillas
<input type="checkbox"/> Refrigerante	<input type="checkbox"/> Rotación	<input type="checkbox"/> Filtro de aire	<input type="checkbox"/> Luces	<input type="checkbox"/> Sistema de suspensión
<input type="checkbox"/> Aceite de transmisión	<input type="checkbox"/> Tapa válvulas	<input type="checkbox"/> Filtro de combustible	<input type="checkbox"/> Alternador	<input type="checkbox"/> Líquido de frenos
<input type="checkbox"/> Aceite de caja	<input type="checkbox"/> Repuesto	<input type="checkbox"/> Filtro de aire acondicionado	<input type="checkbox"/> Arranque	<input type="checkbox"/> Fugas del sistema

Observaciones		USUARIO PRUEBAS	
	TÉCNICO	ASESOR	FIRMA CLIENTE