



NIT: 900.592.799 - 1
Calle 36 No. 53 - PBX (4) 381 46 41
E-mail: tiremaxxcolibri@gmail.com
Medellín - Colombia

ENTRADA (Día Mes Año)			HORA DE ENTRADA	SALIDA (Día Mes Año)			HORA DE SALIDA	ORDEN DE SERVICIO
25	02	2021	07:54 am					5

CLIENTE: GUSTAVO LÓPEZ HENAO

NIT o C.C.: 71876724

TELÉFONOS: 4440150 ,

CUMPLEAÑOS: 10 - FEB

DIRECCIÓN: EDIFICIO ARBOLEDA M

MUNICIPIO: ENVIGADO

E-MAIL: tavohen@gmail.com

MARCA: REENault

GAMA: MEDIA

MODELO: 2018

PLACA: CCC111

KILOMETRAJE: 15000

KMS PROX CAMBIO ACEITE: 17000

FECHA SOAT (D/M/A):

TECNO MECÁNICA (D/M/A):

FECHA EXTINTOR (D/M/A):

2021-02-09

2021-02-18

2021-02-16

CANT	CAI	DESCRIPCIÓN		OPERARIO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	1037	LLANTAS GENERICAS		OPERARIO NO ASIGNADO	87,197.00	87,197.00
3	ACEITE GENERICO	ACEITE GENERICO		OPERARIO NO ASIGNADO	12,138.00	36,414.00
1	PASTA	PASTA CENTRO DE REPACION RINES		OPERARIO NO ASIGNADO	56,720.00	56,720.00

REVISIÓN VEHICULAR

1. REVISIÓN DE NIVELES	2. INSPECCIÓN LLANTAS	3. FILTRACIÓN	4. REVISIÓN ELÉCTRICA	5. INSPECCIÓN VISUAL
<input type="checkbox"/> Aceite de motor	<input type="checkbox"/> Presión	<input type="checkbox"/> Filtro de aceite	<input type="checkbox"/> Batería	<input type="checkbox"/> Plumillas
<input type="checkbox"/> Refrigerante	<input type="checkbox"/> Rotación	<input type="checkbox"/> Filtro de aire	<input type="checkbox"/> Luces	<input type="checkbox"/> Sistema de suspensión
<input type="checkbox"/> Aceite de transmisión	<input type="checkbox"/> Tapa válvulas	<input type="checkbox"/> Filtro de combustible	<input type="checkbox"/> Alternador	<input type="checkbox"/> Líquido de frenos
<input type="checkbox"/> Aceite de caja	<input type="checkbox"/> Repuesto	<input type="checkbox"/> Filtro de aire acondicionado	<input type="checkbox"/> Arranque	<input type="checkbox"/> Fugas del sistema

Observaciones		USUARIO PRUEBAS	
	TÉCNICO	ASESOR	FIRMA CLIENTE