



NIT. 900.592.799 - 1 Calle 36 No. 53 - 55 • PBX (4) 381 46 41 E-mail: tiremaxxcolibri@gmail.com Medellin - Colombia

FECHA (Día Mes Año)			HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA		ORDEN DE SERVICIO
16	01	2020	11:04:00 am		TC NRO 145
CLIENT	`E: + M A	ASIVOS EN I	REPUESTOS S.A.S.777	NIT o C.C.: 900277 1	169

TELÉFONOS: 1111,

DIRECCIÓN: AEROPUERTO CATAM

E-MAIL: aaa@hotma.com

MARCA: MAZDA

GAMA: **MEDIA**

MODELO: 2017

PLACA: HUY134

KILOMETRAJE: 2500

KMS PROX CAMBIO ACEITE: 10000

TECNO MECÁNICA (D/M/A): 2019- FECHA EXTINTOR (D/M/A): 2020-

CUMPLEAÑOS: 11 - OCT

MUNICIPIO: MEDELLÍN

FECHA SOAT (D/M/A): 2019-05-12

LECIM	1 50/11 (D/11//11)	05-23		02-17							
CANT	CAI	DESCRIPCIÓ	N	OPERARIO	0	VR. UNIT.	VR. TOTAL				
5	616032	11.00 R 20 XZY 3 150/146K MICHELIN		Operario nro 1		1,330.00	6,650.00				
12	636009	195/65R14 ENERGY SAVER- MICHELIN		Operario nro 1		46,851.00	562,212.00				
3	658873	205/70R16 104H XL TL LAT CROSSMI MICHELI		Operario nro 2		59,959.00	179,877.00				
2	659690	235/65R17 108H XL TL LAT CROSS DT MICHEL		Operario nro 2		81,834.00	163,668.00				
56	635989	245/75R16 LTX M/S 2 - MICHELIN		Operario nro 2		21,931.00	1,228,136.00				
REVISIÓN VEHICULAR											
1. REV	ISIÓN DE NIVELES	2. INSPECCIÓN LLANTAS	3	3. FILTRACIÓN	4. R	REVISIÓN ELÉCTRICA	5. INSPECCIÓN VISUAL				
☐ Ace	eite de motor	☐ Presión	☐ Filtro de aceite			Batería	☐ Plumillas				
☐ Refrigerante		☐ Rotación	☐ Filtro de aire			Luces	☐ Sistema de suspensión				
☐ Aceite de transmisión		☐ Tapa válvulas	☐ Filtro de combustible			Alternador	☐ Líquido de frenos				
☐ Aceite de caja		Repuesto	☐ Filtro de aire acondicionado			Arranque	☐ Fugas del sistema				
Observ	Observaciones				Gusta	vo López Henao					
				FÉCNICO		ASESOR	FIRMA CLIENTE				